



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Modell	T-Cross 1.0 TSI Life
Aufbau	Geländewagen SUV	Erstzulassung	21.10.2024
FIN	WVGZZZC18RY095830	abgelesener Tachostand	54.298 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.730 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	999 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	70 kW (95 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Pure White	Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.
Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	205/60 R 16 92 H	A	6 mm
Vorne rechts	205/60 R 16 92 H	A	6 mm
Hinten links	205/60 R 16 92 H	S	5 mm
Hinten rechts	205/60 R 16 92 H	S	5 mm
Tirefit			

Legende: S=Sommer A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 26.07.2025 bei 31.255 km

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
Dachreling
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterzierleisten schwarz
Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 5-Gang
Handbremshebelgriff Leder
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Kopfstützen hinten (3-fach)
LM-Felgen
Laderaumabdeckung
Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI

Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)
Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Servolenkung
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar
Sonnenblenden mit Spiegel
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (ACC)
App-Connect (kostenpflichtig)
Audio-Navigationssystem
Audiosystem (Radio)
Bluetooth-Schnittstelle
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn

Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
Freisprecheinrichtung
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Klimaautomatik 2-Zonen
Lenkrad mit Multifunktion

Scheinwerfer LED
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Sitzheizung vorn
Sprachsteuerung (kostenpflichtig)
USB-Vorrüstung

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen, Flugrost
Stoßfänger hinten Kratzer , smart repair
Seitenteil hinten rechts Dellen , smart repair
Tür vorne rechts Delle , smart repair

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig , durchführen

Service fällig , durchführen

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Fahrzeug, Oberflächenkratzer, Anätzungen, Steinschläge, Dellen, Flugrost



Bild 2: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer, smart repair



Bild 3: Außen, Seitenteil hinten rechts, Dellen, smart repair




Bild 4: Außen, Tür vorne rechts, Delle, smart repair

Sonstige Bilder



1.



2.



3.