



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	MG	Typ / Modell	MG ZS 1.5 78 kW VTI
Aufbau	Geländewagen SUV	Erstzulassung	31.05.2023
FIN	LSJW74C96PZ127461	abgelesener Tachostand	83.805 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.695 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	1.498 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Anzahl Türen	5
Leistung	78 kW (106 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Schwarz	Polster Typ / Farbe	Leder / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.
Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	215/55 R 17 98 W	A	6 mm
Vorne rechts	215/55 R 17 98 W	A	6 mm
Hinten links	215/55 R 17 98 W	A	7 mm
Hinten rechts	215/55 R 17 98 W	A	7 mm
Tirefit			

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel Wagenfarbe
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstellbar
Dachreling
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn
Getriebe 6-Gang
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze
Karosserie: 5-türig
Klimaanlage
LM-Felgen
Lenkrad (Leder)
Nebelscheinwerfer

Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturset
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED
Servolenkung
Tagfahrlicht LED
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

360 Grad Kamera
Audio-Navigationssystem
Audiosystem (Radio)
Bluetooth-Schnittstelle
Einparkhilfe hinten
Fahrassistenz-System: Rear Driving Assist

Fahrassistenz-System: Rückfahrassistent
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Freisprecheinrichtung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Innenspiegel abblendbar

Lenkrad mit Multifunktion
Panoramadach-Glas-Schiebedach
Rückfahrkamera
Sitz vorn links elektr. verstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Leder
USB-Vorrüstung

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Türeinstiege Kratzer , smart repair
Fahrzeug Oberflächenkratzer , Steinschläge, Dellen, Anätzungen
Heckklappe Delle , smart repair
Rückleuchte links Kratzer , keine Maßnahme
4 Leichtmetallfelgen beschädigt , instandsetzen
Stoßfänger hinten Kratzer , lackieren mit Lackaufbau

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig , durchführen
Service fällig , durchführen

Fehlteile

Laderaumabdeckung fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Innen, Innenraum , Gebrauchsspuren , Beschädigungen



Bild 2: Außen, Türeinstiege , Kratzer , smart repair



Bild 3: Außen, Heckklappe, Delle , smart repair



Bild 4: Außen, Rückleuchte links, Kratzer , keine Maßnahme



Bild 5: Außen, 4 Leichtmetallfelgen , beschädigt , instandsetzen



Bild 6: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren mit Lackaufbau

Sonstige Bilder



1.



2.