




Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Hyundai	Typ / Modell	i30 1.0 T-GDI Trend Mild-Hybrid
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	05.02.2024
FIN	TMAH351BGPJ217953	abgelesener Tachostand	98.201 km
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Zul. Gesamtgewicht	1.840 kg
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Hubraum	998 cm³
Leistung	88 kW (120 PS)	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitzplätze	5
Farbe	Abyss Black Metallic	Fälligkeit HU	Fällig
		Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	225/45 R 17 94 V	A	4 mm
Vorne rechts	225/45 R 17 94 V	A	4 mm
Hinten links	225/45 R 17 94 V	A	6 mm
Hinten rechts	225/45 R 17 94 V	A	6 mm
Tirefit fehlt			

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt

Serienausstattung

3. Bremsleuchte	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Audiosystem: Radio
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrerseite	Außenspiegel elektr. anklappbar
Airbag Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Außenspiegel elektr. verstellbar

Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bluetooth-Schnittstelle
Dachspoiler
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn
Freisprecheinrichtung
Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT


Getränkehalter vorn
Heckscheibe heizbar
Induktionsladeschale für Smartphone
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten verstellbar
LM-Felgen
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)
Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Multifunktion
Lenkrad mit Schaltwippen
Leseleuchte
Leuchtweitenregulierung
Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI)
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn verschiebbar
Nebelscheinwerfer
Radioempfang digital (DAB)
Reifendruck-Kontrollsystem

Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer Halogen
Seitenairbag vorn
Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto Vorbereitung)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt
USB-Vorrüstung
Verglasung getönt
Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bordcomputer

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen
Tür hinten links Dellen, Kratzer , smart repair
Stoßfänger hinten Kratzer , smart repair
Seitenteil hinten rechts Verformung , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Tür hinten rechts Kratzer , lackieren
2 Leichtmetallfelgen beschädigt , instandsetzen
Tür vorne links Dellen, Kratzer , smart repair

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig, durchführen
Service fällig , durchführen

Fehlteile

Laderaumabdeckung fehlt, erneuern
Tirefit fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Tür hinten links, Dellen, Kratzer , smart repair



Bild 2: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , smart repair



Bild 3: Außen, Seitenteil hinten rechts, Verformung , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 4: Außen, Tür hinten rechts, Kratzer , lackieren



Bild 5: Außen, 2 Leichtmetallfelgen , beschädigt , instandsetzen



Bild 6: Außen, Tür vorne links, Dellen, Kratzer , smart repair

Sonstige Bilder



1.



2.