



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Modell	Clio V 1.0 SCe Evolution
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	14.08.2024
FIN	VF1RJA00173218319	abgelesener Tachostand	35.683 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.540 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	999 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	49 kW (67 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Gletscherweiss	Polster Typ / Farbe	Stoff / Grau

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.
Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten rechts, Tür hinten rechts Instandgesetzt

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	195/55 R 16 87 H	A	6 mm
Vorne rechts	195/55 R 16 87 H	A	6 mm
Hinten links	195/55 R 16 87 H	A	6 mm
Hinten rechts	195/55 R 16 87 H	A	6 mm

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt


Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Fensterheber elektrisch hinten	Multimedia-System Easy Link
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Fensterheber elektrisch vorn	Multimediabuchse AUX-IN
Anti-Blockier-System (ABS)	Freisprecheinrichtung	Radioempfang digital (DAB)
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Reifendruck-Kontrollsystem
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Rücksitzlehne geteilt / klappbar
Audiosystem: Radio	Getriebe 5-Gang	Scheibenwischer mit Regensensor
Außenspiegel elektr. verstellbar	Heckscheibe heizbar	Scheinwerfer LED
Außenspiegel schwarz	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze	Seitenairbag vorn
Bluetooth-Schnittstelle	Karosserie: 5-türig	Sitz vorn links höhenverstellbar
Dachantenne im Haifischflossen-Design	Klimaanlage	Sitzbezug / Polsterung: Stoff 2-farbig
Dachhimmel Grau	Kombiinstrument digital	Sonnenblenden mit Spiegel
Einparkhilfe hinten	Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Start/Stop-Anlage
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Kopfstützen verstellbar	Tagfahrlicht LED
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	LM-Felgen	Touchscreen
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Laderaumabdeckung	USB-Vorrüstung
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	Lenkrad (Leder)	Verglasung hinten abgedunkelt
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Lenkrad mit Multifunktion	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungssensor	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Sitzheizung vorn
--	--	------------------

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen, Flugrost
Stoßfänger hinten beschädigt , erneuern und lackieren mit Lackaufbau
Tür hinten rechts - Schutzleiste unten beschädigt , erneuern

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig, durchführen
Service fällig, durchführen

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.






Bild 1:



Bild 2: Außen, Tür hinten rechts - Schutzleiste unten, beschädigt, erneuern

Sonstige Bilder



1.



2.