# IV BESCHREIBUNG DER GEBÄUDE

### 1. 2-Familienhaus

Gebäudeform

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein vollunterkellertes, 1-geschossiges Zweifamilienhaus mit ausge-

bautem Dachgeschoss.

Im gesamten Erdgeschoss befindet sich die Hauptwoh-

nung, im Dachgeschoss die Einliegerwohnung.

Art der Baulichkeit

Massivbauweise.

Bruttogrundfläche

Ca. 485 qm.

Wohn/Nutzflächen

Das Gebäude hat nach überprüfter Berechnung nach vorliegenden Plänen des Baugesuchs folgende Wohnund Nutzflächen (3 % Putzabzug, Balkon DG 1/2, überdachte Terrasse EG 1/4):

Wohnfläche EG (überdachte Terrasse 1/4) ca. 129 gm

Wohnfläche DG (Balkon 1/2)

ca. 87 gm

Wohnfläche EG + DG

ca. 216 qm

Nutzfläche UG

ca. 125 qm

Gesamte Wohn/Nutzfläche UG, EG, DG

ca. 341 gm

1976/77 Erstellung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage

1988

Dachgeschoss-Ausbau als separate 2.

Wohnung

1993/94 Geräteraumanbau an die Garage und

Erstellung eines Satteldachs auf die Flachdachgarage und den Geräteraum mit seitlich auskragender Überdachung als überdachter

Hofraum

Renovierungen

Baujahr

Nur übliche Schönheitsreparaturen, keine wesentlichen

Modernisierungen.

Ansonsten baujahresgemäßer Ausbauzustand.

Gesamtnutzungsdauer

70 Jahre in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht

Göppingen.

1977 + 70 Jahre . /. 2023 = Restnutzungsdauer

24 Jahre

1988 + 70 Jahre ./. 2023 =

35 Jahre

Gemittelte Restnutzungsdauer

30 Jahre

(bei einfacher Renovierung der EG-Räume)

Derzeitige Nutzung

Lediglich die DG-Wohnung ist bewohnt, ansonsten

ungenutzt.

Bauzustand

Dem Baualter entsprechender Zustand mit hohem

Renovierungs- und Modernisierungsanstau.

Sichtbare Bauschäden und Sonstiges

Sämtliche alten Dachflächenfenster müssen erneuert

werden, sind marode und undicht.

Stockflecken am Kamin/Schornstein, Feuchteflecken an

den Wänden, Feuchtefleck im Dachspitz.

Fassadenputz mit Stockflecken, benötigt neuen Anstrich.

Teilweise Stockflecken in den Zimmern.

Die Holztreppenstufen sind abgenutzt (schwarze Flecken), benötigen Abschliff und Neuversiegelung.

Alte Heizkessel im UG. Türschaden im DG. Alte erneuerungsbedürftige Holzfenster. Im Bad OG fehlen Fliesen. Alte Oltanks.

Braunes Wasser aus der Leitung der Badewanne DG.

Balkon im Osten mit Sanierungsanstau.

Holzgeländer Kelleraußentreppe mit Schäden, etc.

Baubeschreibung

Außenwände UG massive Betonwände vermu-

tet, ansonsten Mauerwerkswände.

Innenwände

Massive Mauerwerkswände.

Dachkonstruktion

Satteldach als zimmermanns-

mäßige Holzkonstruktion.

Dachdeckung

Ursprüngliche Betondachziegel-

deckung in anthrazit.

Geschossdecken

Massive Stahlbetondecken.

Kellerdecke

Massive Stahlbetondecke.

Geschosstreppe Abgenutzte Massivholztreppe

(Eiche vermutet).

Kellertreppe Abgenutzte Massivholztreppe

(Eiche vermutet).

Fassade Verputzt und gestrichen mit Stock-

flecken, kein Vollwärmeschutz

vorhanden

Im östlichen Giebelbereich beim Balkon DG und im südlichen EG auf der Balkonterrasse dunkel lasierte Holzverkleidung.

Ursprüngliche isolierverglaste Fenster

Holzfenster mit PVC-Rollläden.

Besondere Bauteile Kelleraußentreppe.

Giebelbalkon im DG mit Überdach-

Vordach Geräteraum.

Außenanlage Garagenzufahrt und Zugang ur-

sprünglich gepflastert mit grauen

Betonsteinen.

Rasengittersteinweg zum Geräte-

schuppen von Süden aus.

Vor Geräteraum befestigte Betonfläche mit Zisterne und Schwengel-

Terrasse mit Waschbetonplatten. Umlaufende Kleinfichtenhecke.

Rest begrünt, s.a. Fotos.

Technische Installationen Heizung Kombinierte Festbrennstoff- und

> Ölzentralheizung mit 800 I Warmwasserboiler und 2 alten Kesseln

und 5 x 1.800 l PVC-Tanks.

Elektroinstallation Ursprüngliche Installation unter

Putz vorhanden.

Sanitärinstallation Siehe Beschreibung der Wohnung.

Keiner vorhanden bzw. keiner vor-Energieausweis

gelegt.

## 2. Doppelgarage mit Geräteraum

### Allgemein

Doppelgarage mit hinterem Geräteraum.

Massivbauweise mit Flachdach (Garage) mit nachträglich aufgebrachten ziegelgedecktem Satteldach (1993) in Holzkonstruktion bis über den angebauten Geräteraum.

1 breites elektrisch betriebenes altes Garagenkipptor mit Holzverkleidung.

Boden schadhafter Betonbelag. Holztor mit Schäden. Wände und Betondecke mit Sanierungsanstau (zahlreiche alte Feuchteflecken und Abschürfungen). Ölfleck in der Garage.

Bruttogrundfläche

Ca. 52 qm

Baujahr

Garage 1977, wie Wohnhaus, Satteldach-Aufbau und Geräteschuppenanbau 1993/94

Gesamtnutzungsdauer

70 Jahre wie Wohnhaus

Restnutzungsdauer

30 Jahre wie Wohnhaus

### V BESCHREIBUNG DER WOHNUNGEN

## 1. Wohnung Erdgeschoss

Lage der Wohnung Die Wohnung befindet sich im gesamten Erdgeschoss

des Gebäudes mit Kellerräumen im Untergeschoss.

Größe der Wohnung Nach überprüfter Wohnflächenberechnung nach vor-

handenen Planunterlagen liegt folgende Wohnfläche vor (überdachter Terrassenanteil ¼, 3 % Putzabzug):

Wohnfläche EG ca. 129 gm

Anzahl der Räume Erdgeschoss

1 Diele mit Treppenhaus außen

1 langer Flur/Vorplatz in L-Form

1 WC mit Stand-WC und Handwaschbecken

1 Bad mit Badewanne, Duschwanne, Bidet,

2 Handwaschbecken und Waschmaschinenanschluss

1 Küche mit alter Einbauküche, ohne Zeitwert

1 kleines Esszimmer, offen zum Wohnzimmer 1 Wohnzimmer, offen zum Esszimmer

1 Schlafzimmer

2 kleine Kinderzimmer

1 teilüberdachte Terrasse nach Süden

Kellerräume Untergeschoss

1 Treppenhaus mit Flur

1 langer Flur/Vorplatz

1 Heizungsraum

1 Waschküche mit Handwaschbecken und WC

1 Öllagerraum

1 Werkstattkeller

1 Abstellkeller

1 Holzlagerkeller

1 großer beheizter Hobbyraum

Vermietungssituation

Ungenutzt, aber noch voller Mobiliar und Hausrat.

Grundrissgestaltung

Zweckmäßiger Einfamilienhausstandard der 70 Jahre.

Belichtung

Belichtung aus allen Himmelsrichtungen.

Garage/Stellplatz

1 Doppelgarage.

Außenstellplätze auf der Zufahrt.

Ausstattungsstandard

Böden, UG zum Teil Fliesen, zum Teil schadhafter Betonboden. EG größtenteils gefliest, Schlafzimmer

alte Teppichböden.

Wände, EG alte Tapeten, Bad und WC ursprüngliche

Fliesen.

Decken, größtenteils Holzdeckenverkleidungen in

verschiedenen Ausführungen.

Türen, alte Zimmertüren in Futter und Bekleidung.

Gesamteindruck

Soweit ordentlicher aber komplett renovierungs- und

modernisierungsbedürftiger Zustand.

Vermietbarkeit

Gut, bei unterstellter Renovierung.

Verkäuflichkeit

Allgemein herrschte bis Mitte 2022 eine hohe Nach-

frage nach Wohnimmobilien mit hohem Preisniveau.

Mittlerweile ist aber aufgrund stark gestiegener Kreditzinsen und hoher Warmkosten die Nachfrage deutlich gesunken bei stark gestiegenem Angebot an Immobi-

lien.

### 2. Wohnung Dachgeschoss

Lage der Wohnung

Die Wohnung befindet sich im gesamten Dachge-

schoss des Gebäudes.

Größe der Wohnung

Nach überprüfter Wohnflächenberechnung nach vor-

handenen Planunterlagen liegt folgende Wohnfläche

vor (Balkon 1/2, 3 % Putzabzug):

Wohnfläche DG

ca. 87 qm

Anzahl der Räume

Dachgeschoss

1 Treppenhaus mit Flur außen

1 Diele mit Flur

1 WC mit Stand-WC und Handwaschbecken

1 Bad mit Badewanne, Duschwanne, WC und

gefliestem Doppelwaschtisch

1 Küche/Esszimmer

1 Wohnzimmer

1 Schlafzimmer

1 Kinderzimmer

1 Balkon nach Osten mit niedrigem Brüstungsgeländer,

benötigt erhöhten Handlauf

Vermietungssituation

Bewohnt vom des Eigentümers, eine Miete fällt

nicht an.

Grundrissgestaltung

Zweckmäßiger Standard.

Belichtung

Belichtung aus allen Himmelsrichtungen.

Garage/Stellplatz

Doppelgarage.

Außenstellplätze auf der Zufahrt.

### Ausstattungsstandard

Böden, Flur, Küche und Bad Fliesen, Wohn/Schlaf-

räume Laminat.

Wände, größtenteils alte Tapeten, Flur und Wohnzim-

mer Rauputz gestrichen.

Decken, größtenteils Holzdeckenverkleidung.

Türen, Zimmertüren in Futter und Bekleidung

Gesamteindruck

Soweit ordentlicher baujahresgemäßer Zustand.


Marode Dachflächenfenster.

Vermietbarkeit

Gut.


# **UNTERGESCHOSS BAUGESUCH 1977**

### **ERSTELLUNG EINES EINFAMILIENHAUSES**




## **ERDGESCHOSS BAUGESUCH 1977**

### **ERSTELLUNG EINES EINFAMILIENHAUSES**




# DACHGESCHOSS BAUGESUCH 1988

## DACHGESCHOSS - AUSBAU ALS WOHNUNG



# GRUNDRISS EG BAUGESUCH ca. 1993

### ANBAU UND ÜBERDACHUNG FLACHDACHGARAGE MIT VORDACH



### 3. Lage und Beschaffenheit der landwirtschaftlichen Grundstücke

### Gemarkung Böhmenkirch Heft 2141

BV Nr. 4 Flst. 2033 Bei den Riffelbäumen, Landwirtschaftsfläche 74 a 99 gm

Lage Das Grundstück befindet sich im nordöstlich von Böh-

menkirch, ca. 1 km vom Ortsrand entfernt.

Erschließung Asphaltierter Feldweg westlich des Grundstücks.

Wiesenweg östlich des Grundstücks.

Topographie Das Gelände ist insgesamt relativ eben, steigt im

westlichen Bereich nach Norden zu leicht an.

Größe 74 a 99 qm

ca. 260 m x 29 m Max. Abmessungen

Zuschnitt Länglich und rechteckig, im Osten schräg angeschnit-

ten (siehe Lageplan).

Nutzung Als Wiese (Grünland).

Flächennutzungsplan Landwirtschaftsfläche, Außenbereich.

Einstufung/Klassifizierung 7.499 qm als Grünland

Wertzahlen Grünland:

1.225 qm L 2 c 3 36/34 L 2 3.047 gm c 3 36/34 50/49 3.227 qm L2 c 2

### Bodenschätzung

1.225 qm Grünland (GR), Bodenart Lehm (L), Bodenstufe 2, Klimastufe 5,7° C bis 6,9° C, Wasserstufe (3), Grünlandgrundzahl 36, Grünlandzahl 34, Ertragsmesszahl 417

3.047 qm Grünland (GR), Bodenart Lehm (L), Bodenstufe 2, Klimastufe 5,7° C bis 6,9° C, Wasserstufe (3), Grünlandgrundzahl 36, Grünlandzahl 34, Ertragsmesszahl 1036

3.227 qm Grünland (GR), Bodenart Lehm (L), Bodenstufe 2, Klimastufe 5,7° C bis 6,9° C, Wasserstufe (2), Grünlandgrundzahl 50, Grünlandzahl 49, Ertragsmesszahl 1581

7.499 qm geschätzte Fläche Gesamtertragsmesszahl 3034

#### Besonderheiten

Elektrische Freileitung entlang des westlichen Grenzbereichs von Flst. 2033, sieh auch Grunddienstbarkeit Abt. II, Nr. 2 zu BV 4.

BV Nr. 5	Flst. 4665	Hungerberg, Landwirtschaftsfläche 13 a 50 qm
Lage		Das Grundstück befindet sich nahe des nördlichen Ortsrandes von Böhmenkirch, ca. 50 m vom Ortsrand entfernt.
Erschließun	9	Asphaltierter Feldweg westlich des Grundstücks. Grasweg östlich des Grundstücks.
Topographie	•	Das Gelände ist relativ eben mit leichter Steigung nach Norden.
Größe		13 a 50 qm
Max. Abmes	sungen	ca. 139,5 m x 9,7 m
Zuschnitt		Länglich und rechteckig, Stirnseiten schräg angeschnitten (siehe Lageplan).
Nutzung		Als Wiese (Grünland).
Flächennutz	ungsplan	Landwirtschaftsfläche, Außenbereich.
		Nach Auskunft vom Bauamt Böhmenkirch ist das Flst. 4665 trotz der Nähe zum Ortsrand als "Fläche für die Landwirtschaft" deklariert und zudem aufgrund der Außerortslage baurechtlich als Außenbereich anzusehen. Eine Bauerwartung ist also nach derzeitigem Kenntnisstand in naher Zukunft nicht gegeben.
Einstufung/k	Klassifizierunç	1.350 qm als Ackerland
Wertzahlen		Ackerland: 1.350 qm L4 DV 57/44
Bodenschät	zung	1.350 qm Ackerland (A), Bodenart Lehm (L), Zustandsstufe 4. Entstehungsart Diluvium, Verwitterung (DV), Bodenzahl 57, Ackerzahl 44, Ertragsmesszahl 594

1.350 qm geschätzte Fläche Gesamtertragsmesszahl 594