

Schaufenster

Heizung	augenscheinlich nicht beheizbar	
Fenster/Lichtschutz	Holzfenster mit Isolierverglasung, ohne Lichtschutz	
Elektroinstallation	Augenscheinlich sind dem Baujahr entsprechende Elektroinstallationen vorhanden.	
Ausstattung	Bodenbeläge	Textilbelag
	Wandbeläge	nicht bekannt, da abgehängt
	Deckenbeläge	Holz (-imitat)
	Zugangstür	nicht bekannt, da abgehängt

Schaufenster



Schaufenster

