



Bild 9: Standort auf der Gemeindeverbindungsstraße, die direkt südlich am Hofstellenanwesen entlang verläuft, im Bereich der Hofeinfahrt, Blickrichtung Nordosten. Im Bild die Westseite des Maschinenschuppens (rechter Gebäudeteil mit den drei Holzschiebetoren), mit Doppelgarage (zwei Metallschwingtore) und Werkraum (Tür) im linken Bildteil. Der Gebäudekomplex wurde etwa 1975 erbaut und das Dach ist mit asbesthaltigen Faserzementplatten („Well-Eternit“) eingedeckt, wobei die Dacheindeckung teilweise schadhaft ist bzw. einige Dachplatten gebrochen sind (siehe Luftbildaufnahmen – Bilder 2 und 3).



Bild 10: Standort auf der Gemeindeverbindungsstraße, die südlich am Hofstellenanwesen entlang verläuft, nahe der südöstlichen Grundstücksecke des Hofstellengrundstücks mit der Fl.Nr. 2542, Blickrichtung Nordwesten. Im Bild die Süd- und Ostseite des Maschinenschuppens (linker Gebäudeteil), mit Doppelgarage und Werkraum (rechter Gebäudeteil).





Bild 11: Standort auf der Gemeindeverbindungsstraße, die südlich am Hofstellenanwesen entlang verläuft, im Bereich der Hofeinfahrt, Blickrichtung Nordwesten. Im Bild die Süd- und Ostseite des Gebäudekomplexes aus Doppelgarage (im Vordergrund; vermutlich zweigeschossig) und offenem Unterstand (anschließender Gebäudeteil) – beides ca. Bj. 2010. Links dahinter die offene Giebelwand (Südseite) der 2021 errichteten Bergehalle.



Bild 12: Standort im nördlichen Bereich des Hofstellenanwesens Bärnöd 10 in Grattersdorf, Blickrichtung Süden. Im Hintergrund die Nordseite des ca. 2010 errichteten Gebäudekomplexes aus Doppelgarage (linker Gebäudeteil mit den zwei Einfahrtstoren und vermutlich zwei Geschossflächen) und dem offenen Unterstand (rechter Gebäudeteil). Das gesamte Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet worden. Links am Bildrand im Vordergrund die Westseite des Wohnhauses und rechts am Bildrand die Ostseite der offenen Bergehalle.





Bild 13: Standort dito. Bild 12; im nördlichen Bereich des Hofstellenanwesens, Blickrichtung Süden. Im Hintergrund nochmals die Nordseite des ca. 2010 errichteten Gebäudekomplexes aus Doppelgarage (links) und offenem Unterstand (rechts). Rechts im Vordergrund die Ostseite der zweigeschossigen Maschinenhalle mit dem offenem Einfahrtbereich im Untergeschoss und nach hinten anschließend die Ostseite der offenen Bergehalle (Betonssäulen auf Punktfundamenten und aufliegenden Leimbinder sowie Nagelbinder-Dachstuhl und ca. 3,00 m breites Vordach an der Ostseite.



Bild 14: Standort im nördlichen Bereich des Hofstellenanwesens, Blickrichtung Süden. Im Bild die Nordseite der zweigeschossigen Maschinenhalle mit den drei Holzschiebetoren an der Nordseite des Obergeschosses. Laut den Bauplanunterlagen ist zum Obergeschoss hin eine Stahlbetondecke eingezogen, sodass das Obergeschoss auch als Unterstand für große bzw. schwere Schlepper und Arbeitsmaschinen genutzt werden kann. An der Ostseite (Hofinnenraum) befindet sich ein rund 3,00 m breites Vordach. Die Wände im Außenbereich sind noch unverputzt und der Ausbauzustand im Innern ist nicht bekannt.





Bild 15: Standort auf der Gemeindeverbindungsstraße, die direkt südlich am Hofstellenanwesen entlang verläuft, südwestlich des Hofstellenanwesens, Blickrichtung Nordosten. Im Bild die West- und Südseite der noch nicht fertig gestellten Bergehalle. Es fehlen noch die Wandbekleidung, die Regenrinnen und die äußere Einfriedung (Fundamente an der West- und Südseite liegen teilweise noch offen) und auch der Ausbauzustand der Halle im Innenbereich ist nicht bekannt, vermutlich liegt noch ein Naturboden vor.



Bild 16: Standort auf der Gemeindeverbindungsstraße, die direkt südlich am Hofstellenanwesen entlang verläuft, südlich des Hofstellenanwesens, Blickrichtung Nordwesten. Im Bild die Südseite der noch nicht fertig gestellten Bergehalle mit der Betonwand und der aufliegenden Holzständerkonstruktion. Zwischen der Straße und den anschließenden Gebäuden auf der Hofstelle befindet sich ein asphaltierter Gehweg, der allerdings hier als solcher nicht zu erkennen ist, weil er komplett mit Gras überwuchert ist.