### **GERHARD SCHUSTEK**

Dipl. Ing. (FH)

Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Mitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau Mitglied im Gutachterausschuss der Stadt Amberg Südtiroler Str. 20 92224 Amberg

E-Mail: gerhard@schustek-am.de Telefon (09621) 87 333 od. 789072 Fax (09621) 789073

Mobil: (0171) 2650416

Mitglied im Gutachterausschuss des Landkreises Amberg-Sulzbach

**Amtsgericht Amberg** 

Abteilung für Zwangsversteigerungssachen Paulanerplatz 4
 92224 Amberg

# Kurzgutachten



Aktenzeichen des Amtsgericht Amberg

Gerichts: 2 K 34/24

Objekt: Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Ge-

schäftsgebäude und einer Doppelgarage

Objektadresse: Pfarrstraße 4

91275 Auerbach

Wertermittlungsstichtag: 29.11.2024

Verkehrswert: 223.000,--

# 1 Angaben zum Bewertungsobjekt

# 1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude und einer Doppelgarage
Objektadresse:	Pfarrstraße 4 91275 Auerbach
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Auerbach, Band 74, Blatt 2762, lfd. Nr. 1
Katasterangaben:	Gemarkung Auerbach, Flurstück 242 Grundstücksfläche 399 m²,
Altlasten:	Beim Grundstück ist kein Altlastenverdacht gegeben.
Grundbuchlich gesicherte Belastungen:	- Zwangsversteigerungsvermerk
Herrschvermerke:	keine
Wertermittlungsstichtag:	29.11.2024
Sonstiges:	<del></del>

# 2 Grund- und Bodenbeschreibung

## 2.1 Lage

Ort und Einwohnerzahl: Auerbach (ca. 9.000 Einwohner)

innerörtliche Lage: Im Ortskern von Auerbach gelegen;

Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 50 m. Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung;

Schulen und Ärzte in fußläufiger Entfernung;

öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer-

nung;

Verwaltung (Stadtverwaltung) in unmittelbarer Nähe; mittlere Wohnlage; als Geschäftslage geeignet; sehr gute Geschäftslage für Auerbach (1b)

Straßenart: Pfarrstraße:

innerstädtische Erschließungsstraße (Zone 20);

Straße mit mäßigem Verkehr

Zwingergasse:

innerstädtische Erschließungsstraße untergeordneter Bedeu-

tung;

Straße fast ausschließlich mit Anliegerverkehr

Straßenausbau: Pfarrstraße:

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen und Natursteinpflaster; Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Natursteinplat-

ten;

Parkmöglichkeiten eingeschränkt vorhanden

Zwingergasse:

provisorisch ausgebaute Straße, Fahrbahn aus (schadhaften)

Asphaltbetonbelag; Gehwege nicht vorhanden

Öffentlicher Parkplatz in unmittelbarer Nähe

Topografie leichte Hangneigung von der Pfarrstraße zur Zwingergasse

(Nordost nach Südwest)

#### 2.2 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualibaureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)

tät):

Denkmalschutz: Denkmalschutz als Einzeldenkmal besteht entsprechend Denk-

malschutzliste nicht.

Für den straßenseitig gelegenen Teil des Baukörpers besteht je-

doch Ensembleschutz.

Bauplanungsrecht: Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger

Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist

demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen.

beitragsrechtlicher Zustand:

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG nach Auskunft der Gemeinde Poppenricht beitragsfrei.

Hinweis:

Nach Auskunft der Stadt Auerbach werden voraussichtlich 2026 Verbesserungsbeiträge für die Kläranlage erhoben.

## 2.3 Nutzung und Vermietungssituation zum Wertermittlungsstichtag

Das Grundstück ist mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude und mit einer Doppelgarage bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung).

Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 2 Garagenplätze.

Der Gewerbebereich, die Wohnung im 1. und 2. Obergeschoss sowie die Doppelgarage werden vom Eigentümer selbst genutzt.

Die Wohnung im Dachgeschoss ist zum Wertermittlungsstichtag vermietet.

# 3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

## 3.1 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gebäudeart: Wohn- und Geschäftsgebäude, gewerblicher Anteil rd. 27 %;

dreigeschossig; unterkellert;

für Wohnzwecke ausgebautes Dachgeschoss,

der Dachraum ist nicht ausgebaut;

zweiseitig angebaut

Baujahr: Das genaue Baujahr ist nicht bekannt. Altsubstanz (Bereich

Pfarrstraße) vermutlich vor 1800 errichtet.

Erster Erweiterungsbau Richtung Zwingergasse Mitte 20. Jahr-

hundert.

Zweiter Erweiterungsbau Richtung Zwingergasse ca., 1985.

Alle Gebäudeteile werden für die vorliegende Wertermittlung als

wirtschaftliche Einheit betrachtet.

Modernisierung: Entsprechend Angaben des Eigentümers wurden in den letzten

20 Jahren folgende Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt:

- ca. 2007 Erneuerung Fenster Bereich Pfarrstraße;

- ca. 2014 Erneuerung der Heizung;

- ca. 2015 Renovierung der Wohnungen (Bäder neu, Türen neu, Fenster teilweise neu; Fußbodenbeläge erneuert; Steckdosen und Schalter neu; in kleineren Teilbereichen Änderung der

Grundrisse).

In sachverständiger Einschätzung wird unter Zugrundelegung einer wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und der erfolgten Modernisierungsmaßnahmen eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 25 Jahren als sachgerecht geschätzt.

Barrierefreiheit: Der Zugang zum Laden ist barrierefrei, der Zugang zu den Woh-

nungen ist nicht barrierefrei.

Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit

nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss.

Erweiterungsmöglichkeiten: keine

Außenansicht: überwiegend verputzt und gestrichen;

gartenseitige Fassade des Hauptgebäudes mit Eternitplatten;

Sockel straßenseitig mit Fliesen

### 3.1.1 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss:

Im vorderen Gebäudeteil (Altbau) privater Kellerraum mit Heizung.

Ansonsten gewerblich genutzte Lagerräume.

Gewerblich genutzte Lagerfläche rd. 71 m²

#### Erdgeschoss:

Im vorderen Gebäudebereich kleines Ladengeschäft (Verkauf von Backwaren), des Weiteren ein Vorbereitungsraum und ein Produktionsraum (Bäckerei).

Nutzfläche Laden rd. 36 m²;

Nutzfläche Vorbereitung und Produktion rd. 80 m²

#### 1. Obergeschoss:

Teil einer Wohnung, bestehend aus Flur, Gang, Wohnzimmer, Küche Bad und Terrasse. Im Durchgangszimmer befindet sich eine Treppe zum 2. Obergeschoss

Wohnfläche rd. 80 m²

#### 2. Obergeschoss:

Teil einer Wohnung, bestehend aus Flur, Gang, zwei Kinderzimmern, Schlafzimmer und Bad. Im Büro befindet sich die Treppe zum 1. Obergeschoss.

Wohnfläche rd. 80 m²

# 1. und 2. Obergeschoss stellen eine abgeschlossene Wohneinheit dar, die intern mit einer Treppe verbunden ist.

#### Dachgeschoss:

Eine abgeschlossene Wohnung, bestehend aus Diele, Wohnzimmer/Küche, Schlafzimmer, Ankleideraum und Bad.

Wohnfläche rd. 83 m²

### 3.1.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massiybau

Fundamente: vermutlich Streifenfundament aus Bruchsteinen o.ä. (alter Bau-

teil), oder Beton (neuere Bauteile)

Keller: Außenwände:

Alter Bauteil vermutlich Bruchsteine und Mischmauerwerk (Dicke

bis ca. 70 cm),

Anbaubereich vermutlich Stahlbeton

Innenwände:

Mischmauerwerk oder Ziegelsteine

Bodenbeläge:

Betonboden (alter Bauteil), ansonsten keramische Fliesen

Wandbekleidungen:

Putz mit Anstrich, im Waschkeller Fliesen raumhoch

Deckenbekleidungen:

Putz mit Anstrich (alter Bauteil), ansonsten Paneeldecken

Fenster:

Alu-Fenster mit Isolierverglasung, Glasbausteine

Türen:

Holztüren, Alutüren oder fh-Türen

Umfassungswände: einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung;

vermutlich Bruchstein- und Mischmauerwerk (Altbau) oder Zie-

gelmauerwerk

Innenwände: vermutlich Ziegelmauerwerk

Geschossdecken: Gewölbedecke über Keller Altbauteil;

vermutlich Beton über Keller Anbauteile,

ansonsten Holzbalkendecken

Treppen: <u>Kelleraußentreppe:</u>

keine vorhanden

Geschosstreppen:

Holzkonstruktion mit Stufen aus Holz; Handlauf und Geländer aus Holz;

ein Treppenlauf mit Handlauf aus Metall

Treppe innerhalb der Wohnung im 1. und 2. OG: eingestemmt Holztreppe mit Stufen aus Holz,

besseres Geländer aus Holz

Hauseingang(sbereich): Eingangstür aus Aluminium, mit Lichtausschnitt;

Zugang zu den Wohnungen in der Passage neben dem Laden

Dach: Dachkonstruktion:

Holzdach mit Aufbauten,

Pfetten aus Holz

Dachform:

Sattel- oder Giebeldach (Altbauteil)

Flachdach (Anbauteil)

Dacheindeckung:

Welleternit; ohne Dämmung;

Dachrinnen und Regenfallrohre aus Kupfer;

Dachraum:

zugänglich (besitzt kein Ausbaupotenzial);

Bodenbelag Holzdielen; Dachflächen ungedämmt

#### 3.1.3 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche

Trinkwassernetz;

Wasserleitungen aus Stahlrohr

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz;

Grundleitungen (Erdleitungen) vermutlich aus Steinzeug;

Abflussrohre (Sammel- und Fallleitungen) aus Gusseisen oder

Kunststoff;

Rückstauschutz nicht vorhanden

Elektroinstallation: durchschnittliche Ausstattung;

je Raum ein oder mehrere Lichtauslässe;

je Raum mehrere Steckdosen;

Gegensprechanlage,

Telefon- und Fernsehkabelanschluss,

Zählerschrank, Kippsicherungen, FI-Schutzschalter,

Starkstromanschluss

Für die Wohnung im Dachgeschoss ist kein eigener Strom-

zähler vorhanden.

Heizung: Zentralheizung als Pumpenheizung,

mit Erdgas, Baujahr 2014;

Brenner 34 kW (Nennwärmeleistung),

Baujahr 2014, Brennwertkessel;

Stahlradiatoren mit Thermostatventilen

Lüftung: keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf-

tung)

Warmwasserversorgung: zentral über Heizung

#### 3.1.4 Raumausstattungen und Ausbauzustand

### 3.1.4.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Die Nutzungseinheiten sind nur teilweise ausstattungsgleich. Sie werden deshalb nachfolgend zu folgenden Beschreibungseinheiten zusammengefasst:

- •Laden und Produktionsräume im Erdgeschoss zur Beschreibungseinheit Bäckerei
- •Wohnung 1 im 1. OG und 2. OG zur Beschreibungseinheit Wohnung 1
- •Wohnung 2 im DG zur Beschreibungseinheit Wohnung 2

#### 3.1.4.2 Bäckerei

Bodenbeläge: schwimmender Estrich mit Fliesen

Wandbekleidungen: glatter, einfacher Putz mit Binderfarbenanstrich,

teilweise auch Fliesen raumhoch oder Fliesensockel

Deckenbekleidungen: abgehängte Decke im Laden, ansonsten Paneeldecken

Fenster: Einfachfenster aus Aluminium mit Isolierverglasung (2-fach);

Schaufenster mit Isolierverglasung einschl. Türe im Laden;

einfache Beschläge; keine Rollläden:

Fensterbänke außen aus Metall

Türen: <u>Innentüren</u>:

einfache Türen, aus Holz mit Kunststofffurnier oder Aluminium;

einfache Schlösser und Beschläge;

Holz- oder Stahlzargen

sanitäre Installation: im Erdgeschoss keine vorhanden

besondere Einrichtungen: Ladeneinrichtung, sowie Maschinen und Geräte zur Herstel-

lung von Backwaren sind im Erdgeschoss vorhanden, werden jedoch in der vorliegenden Wertermittlung nicht ge-

schätzt.

Bauschäden und Baumängel: Anmerkungen:

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht vor-

genommen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass vom Sachverständigen keine Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (Heizung, Wasserversorgung, Elektro etc.) vorgenommen wur-

den.

In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal und in dem am Besichtigungstag offensichtlichen Ausmaß berücksichtigt worden. Es wird empfohlen, eine diesbezüglich ver-

tiefende Untersuchung anstellen zu lassen.

Folgende Baumängel und Bauschäden konnten festgestellt wer-

den:

- Böden und Wände im Produktionsbereich zum Teil stärker ab-

aenutzt:

Grundrissgestaltung: Für den Betrieb einer kleine Bäckerei mit Ladenverkauf offen-

sichtlich zweckmäßig.

wirtschaftliche Wertminderungen: nach heutigem Standard mangelnde Wärmedämmung und man-

gelnder Schallschutz (im Flachdachbereich)

"gefangene" Räume (sind nur durch andere Zimmer zu errei-

chen)

3.1.4.3 Wohnung 1

Bodenbeläge: schwimmender Estrich mit Laminat in allen Räumen,

keramische Fliesen in den Nassräumen

Wandbekleidungen: glatter, einfacher Putz mit Binderfarbenanstrich in allen Räumen,

Fliesen raumhoch bzw. ca. 1,20 m hoch, darüber Anstrich, in den

Nassräumen

Deckenbekleidungen: Deckenputz oder Gipskartonplatten mit Binderfarbenanstrich in

allen Räumen außer Kinderzimmer 2. OG, dort Kassettendecke

und Büro 2. OG, dort Paneeldecke

Fenster: Einfachfenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung (2-fach);

keine Rollläden;

Fensterbänke innen aus Resopal; Fensterbänke außen aus Metall

Türen: <u>Eingangstür</u>:

Holztür, kunststoffbeschichtet, ohne Glaseinsatz

Zimmertüren:

einfache glatte Türen aus Holzwerkstoffen mit Kunststofffurnier;

bessere Schlösser und Beschläge;

Holzzargen

sanitäre Installation: <u>Bad 1. OG</u>:

1 eingebaute Dusche mit Abtrennung, 1 WC, 1 Handwaschbe-

cken, 1 Waschmaschinenanschluss;

gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte, Entlüftung

über Fenster

Bad 2. OG:

1 Wanne, 1 WC, 1 Handwaschbecken;

gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte, Entlüftung

über Fenster

besondere Einrichtungen: keine vorhanden

Küchenausstattung: nicht in der Wertermittlung enthalten

Bauschäden und Baumängel: keine wesentlichen erkennbar

Grundrissgestaltung: Sehr individuell.

Nutzung über zwei Stockwerke;

Bäder nur durch Küche (1. OG) bzw. Schlafzimmer (2. OG) er-

reichbar

wirtschaftliche Wertminderungen: nach heutigem Standard mangelnde Wärmedämmung und man-

gelnder Schallschutz

3.1.4.4 Wohnung 2

Bodenbeläge: schwimmender Estrich mit Laminat in allen Räumen,

keramische Fliesen im Bad

Wandbekleidungen: wie Wohnung 1. und 2. OG

Deckenbekleidungen: Deckenputz oder Gipskartonplatten mit Binderfarbenanstrich

Fenster: wie Wohnung im 1. und 2. OG

Türen: wie Wohnung im 1. und 2. OG

sanitäre Installation: Bad

1 eingebaute Dusche mit Abtrennung, 1 WC,

1 Handwaschbecken, 1 Waschmaschinenanschluss;

gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte, Entlüftung

über Fenster

besondere Einrichtungen: keine vorhanden

Küchenausstattung: nicht in der Wertermittlung enthalten, da entspr. Auskunft beim

Ortstermin im Eigentum der Mieterin

Bauschäden und Baumängel: keine wesentlichen erkennbar

Grundrissgestaltung: individuell,

Bad nur über Wohnzimmer / Küche erreichbar

wirtschaftliche Wertminderungen: nach heutigen Standard mangelnde Wärmedämmung und man-

gelnder Schallschutz

### 3.1.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile: keine vorhanden

besondere Einrichtungen: keine vorhanden

Besonnung und Belichtung: überwiegend ausreichend, teilweise schlecht

Bauschäden und Baumängel: Folgende Baumängel und Bauschäden konnten festgestellt wer-

den:

- zum Teil erhebliche Putz- und Feuchtigkeitsschäden an der

südlichen Außenfassade;

- Putzschäden mit Schimmelbildung im Keller Altbau;

- Putz- und Feuchtigkeitsschäden in der Gewölbedecke Keller

Altbau;

- schadhaftes Abflussrohr im Waschraum Kellergeschoss;

- Geschosstreppen ohne Belag

wirtschaftliche Wertminderungen: nach heutigem Standard mangelnde Wärmedämmung und man-

gelnder Schallschutz

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand ist befriedigend, im Bereich der Wohnun-

gen und des Ladens gut.

Es besteht leichter Unterhaltungsstau im Bereich der Produktionsräume, ein erhöhter Unterhaltungsstau an der Südfassade

und Renovierungsbedarf im Bereich Keller Altbau.

### 3.2 Nebengebäude

#### **Doppelgarage**

Massivbau, innen und außen verputzt und gestrichen;

Pultdach (Holzkonstruktion) mit Welleterniteindeckung (vermutlich asbesthaltig);

ein Lamellentor mit Elektroantrieb (straßenseitig);

ein Kipptor Metall (gartenseitig);

eine Eingangstür Metall;

kleiner abgetrennter Lagerbereich im Innern

#### 3.3 Außenanlagen

Ortsübliche Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz

Bodenbeläge: Weg von der Garage zum Gebäude im Gartenbereich mit Betonplatten

Einfriedungen: Holzzaun an Metallpfosten auf Mauersockel entlang der westlichen Gartenseite

**Sonstige Außenanlagen:** Eine Terrassierung mit Sandsteinmauer, eine Terrassierung mittel Beton-L-Steinen, eine kleine Treppenanlage mit Granitstufen, eine kleine Treppenanlage mit Betonstufen

Gartengestaltung und Anpflanzungen: Einfacher Rasengarten ohne Gestaltung und Anpflanzungen


#### 3.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

Die in der Gebäudebeschreibung aufgelisteten Mängel / Schäden müssten beseitigt werden, um das Gebäude in einen normalen Bauzustand zu bringen. In welchem Umfang die erforderlichen Arbeiten durchgeführt werden, ist dabei stark von den jeweiligen Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten eines potenziellen Erwerbers abhängig. Da nicht abschließend beurteilt werden kann, welche Unterhaltungsrückstände und Schäden hingenommen und welche beseitigt werden, kann die diesbezügliche Wertminderung nur überschlägig geschätzt werden. Sie ist nicht mit Reparatur- oder Modernisierungskosten gleichzusetzen, sondern stellt eine Minderung des Marktwertes dar

besondere objektspezifische Bauschäden	Grundstücksmerkmale,	Baumängel	und	Wertbeeinflussung insg.
Baumängel und Bauschäden				-34.659,29 €
<ul><li>prozentuale Schätzung: 10,00 % von 346.592,89 €</li></ul>				
Summe				-34.659,29 €

# Anlagen




# Übersichtsplan


© OpenStreetMap-Mitwirkende (<u>www.openstreetmap.org</u>




Ortsplan
© OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org




Lageplan (ohne Maßstab)
© Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung




**Grundriss Kellergeschoss** 




**Grundriss Erdgeschoss** 




**Grundriss 1. Obergeschoss** 



**Grundriss 2. Obergeschoss** 



**Grundriss Dachgeschoss** 



Gebäudeschnitt



Ansicht von Nordosten



Zugang Laden und Wohnungen



Ansicht von Südwesten



Garten mit Zugang zur Garage



Kellergeschoss - Kellerraum 1 im Altbauteil



Kellergeschoss - Heizung



Kellergeschoss - Toilette und Waschkeller



Kellergeschoss – Keller 2 mit Ausgang zum Garten



Treppe vom Keller- zum Erdgeschoss



Erdgeschoss - Laden



Erdgeschoss - Vorbereitungsraum



Erdgeschoss - Backbereich



Treppe zum 1. Obergeschoss



Wohnung 1 – 1. OG - Wohnzimmer



Wohnung 1 – 1. OG – Dusche / WC



Wohnung 1 - Innentreppe vom 1. OG zum 2. OG



Wohnung 1 – 2. OG – Büro



Wohnung 1 – 2. OG – Kinderzimmer



Wohnung 1 – 2. OG – Schlafzimmer



Wohnung 1 – 2. OG – Bad




Treppe vom 2. Obergeschoss zum Dachgeschoss



Wohnung 2 – DG – Wohnzimmer / Küche



Wohnung 2 – DG – Schlafzimmer



Wohnung 2 – DG – Dusche / WC



Garten im südwestlichen Grundstücksbereich



**Garage – Ansicht von Nordosten** 



Garage – Ansicht von Südwesten