



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Ansicht von Südosten



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Ansicht von Osten



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Ansicht von Norden



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Garagenanbau, Ansicht von Nordosten



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Teilansicht Freisitz



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Innenaufnahme Wintergarten im Erdgeschoss



Fotos




Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Innenaufnahme Freisitz im Erdgeschoss



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Teilansicht schadhaftes Terrassengeländer



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Außentreppe zu Balkon bei Küche



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Teilansicht Balkon im Dachgeschoss



Fotos



Gebäude 1: Einfamilienhaus mit Praxisräumen, Teilansicht Außentreppe zum Kellergeschoss



Gebäude 2: Garagenanbau, Ansicht von Nordosten



Fotos



Gebäude 2: Garagenanbau, Teilansicht Terrasse über Garagenanbau




Gebäude 2: Garagenanbau, Teilansicht Terrasse über Garagenanbau mit Schaden an Attika



Fotos



Außenanlagen, Garten nach Süden



Außenanlagen, Garten nach Süden



Fotos



Außenanlagen, Bodenabsenkungen bei Stützmauer nach Südwesten



Außenanlagen, Stützmauer, Ansicht von Nordwesten



Fotos



Außenanlagen, Überbau Stützmauer nach Südwesten