




Blick von der Veldener Straße auf das gegenständliche Reihenmittelhaus (siehe Pfeil); der Hauseingang befindet sich an einem Zugangsweg parallel zur Landsberger Straße

Rückansicht des
Gebäudes
(Südseite)




Vorderansicht des
Gebäudes

Landkartenausschnitt Landeshauptstadt München
(Maßstab $\approx 1 : 100.000$)




Stadtplanausschnitt mit den Stadtteilen Laim und Pasing
(M \approx 1 : 10.000)



Luftbild von der Bayerischen Vermessungsverwaltung
(M \approx 1 : 1250)




Lärmkartierung des Bayerischen Landesamts für Umwelt für Hauptverkehrsstraßen gemäß Umgebungslärmrichtlinie der EU aufgeteilt in Tagesbelastung (LDen) und Nachtbelastung (LNight)




Lageplan von der Bayerischen Vermessungsverwaltung (M \approx 1 : 1.000)




Gebäudequerschnitt laut
Baugenehmigung vom 17.05.1960
(M \approx 1 : 100)




Grundriss Erdgeschoss laut
Baugenehmigung vom 17.05.1960
(M \approx 1 : 100)




Grundriss Obergeschoß laut
Baugenehmigung vom 17.05.1960
(M \approx 1 : 100)




Grundriss Dachgeschoss laut
Baugenehmigung vom 17.05.1960
(M \approx 1 : 100)



Grundriss Kellergeschoß laut
Baugenehmigung vom 17.05.1960
(M \approx 1 : 100)



Schnitt und Grundriss einer
Reihengarage exemplarisch
(M \approx 1 : 100)



Fundierung auf tragfähigen Boden
und mindestens auf Frosttiefe

