



6.4 Planunterlagen

Grundriss Kellergeschoss




Plan kann von der Bauausführung abweichen

Grundriss Erdgeschoss




Plan kann von der Bauausführung abweichen

Schnitt



Plan kann von der Bauausführung abweichen

Garagenüberdachung



Plan kann von der Bauausführung abweichen

6.5 Bildanlage

Nord-West-Ansicht



Süd-West-Ansicht



Nord-Ost-Ansicht



Süd-Ost-Ansicht



**Garage mit Hofüberdachung
West-Ansicht**



**Garage
Ost-Ansicht**



Scheune
Süd-West-Ansicht



Scheune mit Freiflächenüberdachung
Süd-Ost-Ansicht



Scheune



Scheune



Terrasse mit
schadhafter Terrassentür



stark verwildertes
Ziergehölz



schadhaftes Tor, Fliesen
und Pflaster



defektes
Konstruktionsholz



defektes
Konstruktionsholz



schadhafte
Eingangssäule



ins Dach eingewachsener
Efeu



schadhafte
Entwässerung



Kelleraußenzugang



schadhaftes
Holzfenster



schadhafte
Palisaden und Pflasterfläche



schadhafte
Palisaden und Pflasterfläche



Haustür mit
Podesttreppe



stark verwilderte
Freifläche



stark verwilderte
Freifläche



Zufahrt
zur Scheune

