



Abbildung (45)

Bereich OG-Wohnzimmer, mit Blick zur Balkontür, Blickrichtung nach Südwesten.



Abbildung (46)

Blick entlang der südwestseitigen Trauffassade, auf das Nachbargebäude, vom Balkon aus gesehen. Blickrichtung nach Südosten.



Abbildung (47)

Blick vom Balkon entlang der südwestseitigen Trauffassade im Obergeschoss. Blickrichtung nach Nordwesten hin, auf den benachbarten Dreispänner.



Abbildung (48)

Blick vom OG-Bad / WC über den kleinen Flur hinweg zum Wohnzimmer. Zu sehen auch der große Flur, sowie die Tür zum Treppenhaus.



Abbildung (49)

Blick vom kleinen Flur ins Bad. Das Bad mit WC ist in etwa mittig gelegen, und zwar im Obergeschoss, an der südostseitigen Giebelfassade.



Abbildung (50)

Blick vom OG-Kinderzimmer 1 in den kleinen Flur. Rechts im Bild der Kamin.



Abbildung (51)

Bereich OG-Kinderzimmer 1, gelegen an der südlichen Gebäudeecke.



Abbildung (52)

Blick vom Kinderzimmer 2 aus Richtung kleinen Flur.

Dachgeschoss Wohngebäude



Abbildung (53)

Blick über die Zugangstür vom Dachgeschoss in das Treppenhaus, mit obersten Podest im Bereich Dachgeschoss.



Abbildung (54)

Bereich Dachgeschoss. In der rechten Bildhälfte das abgemauerte Treppenhaus mit Zugangstür. Blickrichtung nach Nordwesten. Im Bereich des Dachgeschoss fehlt jegliche Wärmedämmung.



Abbildung (55)

Bereich Dachgeschoss, Blickrichtung nach Südosten. In der rechten Bildhälfte der Kamin.



Abbildung (56)

Bereich Dachspitz / Speicher. Blickrichtung nach Südwesten.



Abbildung (57)

Kamin im Bereich des Dachgeschosses. Deutliche Ablaufspuren, sowie Putzrisse sind gegeben.



Abbildung (58)

Bereich Dachgeschoss, zu sehen sind beide Kamine, Blickrichtung nach Südosten hin. Auf der Rohdecke ist die „lose“ Verlegung von Elektroleitungen gegeben.