

Anlage - Bilder zum Gutachten



Abbildung (1)

Blick von der Annahme (EG, Hauptgebäude) Richtung Verkaufshalle / Ausstellung.



Abbildung (2)

Blick nach Süden, von der Verkaufshalle / Ausstellung Richtung Eingangsvorbau.



Abbildung (3)

Blick in den Bereich Verkaufshalle / Ausstellung. Im Bild links die Tür zu den Nassräumen.



Abbildung (4)

Blick in den Bereich Verkaufshalle / Ausstellung. Bildmittig im Hintergrund die Annahme mit Ausgabe Teile, Zubehör.



Abbildung (5)

Blick Richtung Westen über die Verkaufshalle / Ausstellung hinweg, Richtung westlichem Ausstellungsanbau. Links, im Außenbereich der Eingangsvorbau.



Abbildung (6)

Blick auf den Zugang zum Büro, links, im Bild rechts die Annahme, gesehen vom Auto-Verkaufs-/Ausstellungsraum aus.



Abbildung (7)

Blick innerhalb des Büros Richtung Osten. Rechts die Tür zum Verkaufs-/Ausstellungsraum.




Abbildung (8)

Blick ins Büro von der Zugangstür aus gesehen. Bildmittig das Fenster, zum westlichen Auto-Ausstellungsanbau.



Abbildung (9)

Blick nach Süden vom Büro aus, Richtung Verkaufs-/Ausstellungsraum.



Abbildung (10)

Blick vom westlichen Ausstellungsanbau Richtung Osten, zum Verkaufs-/Ausstellungsraum hin.



Abbildung (11)

Blick im westlichen Ausstellungsanbau, Richtung Norden. Rechts die offenen Zugänge zum Verkaufs-/Ausstellungsraum im Bereich Hauptgebäude EG.



Abbildung (12)

Blick über den Tresen hinweg vom Ersatzteillager (EG) aus durch das Fenster zur Annahme. Rechts die Tür zur Annahme.



Abbildung (13)
Der Tresen im Bereich Ersatzteillager (EG).



Abbildung (14)
Blick Richtung Osten, im Bereich Ersatzteillager.



Abbildung (15)

Blick nach Osten, im Bereich Ersatzteillager. Bildmittig die Tür zur Annahme.



Abbildung (16)

Blick ins Ersatzteillager, Bildmittig die Doppeltür an der östlichen Fassade.



Abbildung (17)
Blick nach Norden, im Bereich Ersatzteillager.



Abbildung (18)
Blick in die Garage.



Abbildung (19)

Blick vom Ersatzteillager (EG) aus, auf die Treppe hinab ins Kellergeschoss. Rechts im Bild noch angeschnitten, die Tür zur Garage.



Abbildung (20)

Blick auf die Treppe hoch zum Erdgeschoss. Rechts im Bild der nördliche Kellerraum, welcher als Lager genutzt wird.



Abbildung (21)

Blick vom südlichen Kellerraum, in den nördlich gelegenen Kellerraum hinein.



Abbildung (22)

Rechts im Bild, die Tür zum nördlichen Kellerraum, gesehen vom südlichen Kellerraum aus.



Blick in den südlichen Kellerraum, als Lager / Archiv genutzt. Der südliche Kellerraum ist durch eine einfache Holzwand unterteilt.



Abbildung (23)

Blick vom südlichen Kellerraum Richtung Osten. Links, mit Tür, die einfache Holzwand, welche den südlichen Kellerraum unterteilt.



Abbildung (24)
Ausstellungshalle: Deckenrißbildung




Abbildung (25)
Ausstellungshalle: Fassadenriß vertikal



Abbildung (26)
Decke im EG-Lagerraum



Abbildung (27)
Decke im EG-Lagerraum




Abbildung (28)
Deckenrißbildung im EG-Lagerraum