

Anlage - Bilder zum Gutachten



Abbildung (1)
Blick in den Kfz-Werkstatttraum.



Abbildung (2)
Blick in der Werkstatt nach Norden. Rechts im Bild die Tür zu den Sozialräumen.



Abbildung (3)

Blick Richtung Osten, im Bereich Werkstatthalle, links die „Ausbuchtung“ Werkstatttraum. Oben, bildmitten, das über dem Werkstatttraum abgehängte Reifenlager, erreichbar über eine Zustiegsleiter.



Abbildung (4)

Bereich der Kfz-Werkstatthalle, mit Blick auf die westlich Fassade des Werkstattbaues.



Abbildung (5)
Bereich der Kfz-Werkstatthalle



Abbildung (6)
Blick Richtung Westen, im Innenbereich Werkstatthalle.



Abbildung (7)

Blick von der Werkstatthalle in den Reifenmontageraum.



Abbildung (8)

Blick in den Reifenmontageraum.




Abbildung (9)

Blick von der Waschhalle aus über das Öllager (ehem. Waschlager) hinweg zum Werkstatttraum.



Abbildung (10)

Blick in das Öllager (ehem. Waschlager), gelegen zwischen Werkstatttraum und Waschhalle. Der eingezogene Zwischenboden oberhalb des Öllagers ist über eine Leiter erreichbar, er wird ebenso als Lager genutzt.



Abbildung (11)

Blick vom Werkstattraum über das Öllager (ehem. Waschlager) hinweg nach Westen, zur Waschhalle hin.



Abbildung (12)

Blick Richtung Osten, im Bereich Waschhalle. Rechts die Tür zum Öllager, mit Blick hindurch zum Werkstattraum.




Abbildung (13)

Blick auf das an der westlichen Fassade des Werkstatttrakts befindliche Sektionaltor im Bereich der Waschhalle.



Abbildung (14)

Blick nach Süden, im Bereich der (ehemaligen) Lackierwerkstatt.



Abbildung (15)

Blick Richtung Osten, im Bereich der Lackierwerkstatt, Richtung ehemaliger Einbrennkabine.



Abbildung (16)

Blick in die ehemalige Einbrennkabine im Bereich der Lackierwerkstatt.



Abbildung (17)

Blick Richtung Nordwesten, im Bereich der Lackierwerkstatt.



Abbildung (18)

Blick vom Werkstattraum auf die Zustiegstreppe zum Reifenlager im oberen Bereich der Lackierwerkstatt. Rechts im Bild der Zugang zum Öllageraum.




Abbildung (19)

Blick vom Reifenlager über die Lackierwerkstatt auf die Zustiegstreppe. Bildmitten die Türen zum Öllager, sowie zum Werkstattraum.



Abbildung (20)

Blick ins Reifenlager über der Lackierwerkstatt.



Abbildung (21)

Blick vom Aufenthaltsraum (Sozialräume) Richtung Tür zur Werkstatthalle. Bildmitten der Stromanschluss.



Abbildung (22)

Blick vom Aufenthaltsraum Richtung Waschraum. Links Stromanschluss, sowie Küchenzeile.



Abbildung (23)
Blick vom Aufenthaltsraum in den Waschraum.




Abbildung (24)
Blick in die Dusche, als Teil des Waschraums.



Abbildung (25)

Blick in die Toilette, gesehen vom Aufenthaltsraum aus.



Abbildung (26)

Blick von außen in den Heizraum. Dieser ist nur über die Tür, gelegen an der Ostfassade der Werkstatthalle, aus zugänglich.



Abbildung (27)

Blick nach Westen, auf Heizkessel, sowie Warmwasserspeicher im Bereich des Heizraums.




Abbildung (28)

Blick nach Norden, im Bereich Heizraum, entlang der östlichen Gebäudefassade, sowie auf die nördliche Giebelfassade des Werkstattgebäudes. Im Bild diverse Aggregate, sowie die Gaszuleitung (gelb).




Abbildung (29)

Blick auf Aggregate, sowie die Gaszuleitung im Bereich Heizraum.




Abbildung (30)

Blick auf Dachkuppel in der Werkstatthalle