



Abbildung (64)
Bereich Ankleidezimmer.



Abbildung (65)
Blick vom großen Esszimmer durch die Tür hindurch zum Wohnungsflur. Rechts im Bild der vom Esszimmer aus offen begehbarer Küchenbereich.



Abbildung (66)

Bereich großes Esszimmer, mit Blick auf das Fensterelement, gelegen an der südöstlichen Trauffassade.



Abbildung (67)

Blick vom großen Esszimmer auf das Fensterelement im Bereich der nordöstlichen Giebelfassade. In der linken Bildhälfte die zum Esszimmer hin offene Küche.



Abbildung (68)

Blick vom großen Esszimmer in den offen zu begehenden Küchenbereich.



Abbildung (69)

Blick vom großen Wohnungsflur in die Du / Wc. Blickrichtung hin zur nördlichen Gebäudeecke.

Dachgeschoss Wohngebäude – Wohneinheit 2



Abbildung (70)

Blick auf den Treppenlauf hoch zum Dachgeschoss – fehlende Absturzsicherung, Geländer, etc..




Abbildung (71)

Treppenraum Dachgeschoss, mit Blick hin zur Abseite.



Abbildung (72)

Blick vom nordöstlichen Zimmer in den Treppenraum Dachgeschoss. Bildmittig oben das schadhafte Dachflächenfenster. Bildmittig zu sehen die Beschädigung an der Wand. Rechts im Bild der Durchgang zum südwestliche Zimmer.



Abbildung (73)

Bereich nordöstliches Zimmer Dachgeschoss. Blick auf das Fensterelement an der nordöstlichen Giebelfassade.



Abbildung (74)

Bereich nordöstliches Zimmer Dachgeschoss. Blick auf die „Einbauschränke“ unterhalb der Dachschräge.



Abbildung (75)

Bereich nordöstliches Zimmer Dachgeschoss. Blick auf die Pfettenverkleidung oben. Blickrichtung nach Südosten.



Abbildung (76)

Bereich südwestliches Zimmer Dachgeschoss. Bildmittig der Durchgang zum Treppenraum, rechts davon der Kamin, sowie Einbauschränke.



Abbildung (77)

Bildmittig der Kamin, links im Bild der Zugang zum Treppenraum, dahinter der Zugang zum nordöstlichem Zimmer im Dachgeschoss.



Abbildung (78)

Bereich südwestliches Zimmer Dachgeschoss. Blick auf das große Fensterelement an der südwestlichen Giebelfassade, Absturzsicherung fehlt.

Innenbereich Garagengebäude



Abbildung (79)

Blick in den Garagenraum mit offenem Schwinger, zugehörig zur Wohneinheit 1. Blickrichtung nach Südwesten.