






Schnitt




Anlage 6.2: 1994 Rinderstall, Erweiterung und Milchammereinbau




Schnitte




Anlage 6.3: 2013: Erweiterung der Vordachkonstruktion (nicht am Bewertungsgrundstück; Überbau)



Schnitt der Vordachkonstruktion (nicht am Bewertungsgrundstück; Überbau)



Anlage 6.4: 1964 Neubau eines Hühnerstalles



Anlage 7.1: Bilddokumentation vom Tag der Ortsbesichtigung am 21.01.2021



Hofstelle, Blickrichtung von Süden



derzeitiger Zufahrtsweg, gehört nicht zum Flurstück, ohne Geh- und Fahrrecht
(gestrichelte Linie als ungefährender Grenzverlauf, ohne Gewähr)

Wohngebäude und an das Wohngebäude angebauter Rinderstall



Wohngebäude, Süd- und Ostseite, im Hintergrund Rinderstall



Wohngebäude Südseite mit Rinderstall



Südseite Wohnhaus, Detailansicht, Süd- und Ostseite Rinderstall



Hauseingang Südseite



Fassade Mauerwerksschäden, Detailansicht



Fassade (Mauerwerksschäden) und Außenanlagen, Detailansicht



Südseite Wohngebäude und Rinderstall/Milchkammer



Südseite Rinderstall, Detailansicht mit Aufgang zum Heuboden



Ostseite Rinderstall mit Strohabwurfshacht; Nebengebäude mit Boxenanbau auf der linken Seite



Aufgang Heuboden



Außenanlage, Detailansicht



Rinderstall, Süd- und Ostseite; links: Nebengebäude mit Boxenanbau



Zuwegung (nicht zum Flurstück gehörend); Südseite Rinderstall mit Vordach (Überbau)



doppelflügeliges Einfahrtstor zum Futtertisch



Vordach (Überbau)



Dachuntersicht Vordach; Installation zur Photovoltaikanlage (kein Zubehör)



Westseite Rinderstall mit Vordach (Überbau)



Nordseite Rinderstall mit Vordach (Überbau)



Nordseite Rinderstall; links daran anschließend: Wohngebäude



Nord- und Teile der Westseite des Rinderstalls; Nordseite des Wohnhauses



Nord- und Ostseite Wohnhaus, Nordseite Rinderstall;
links davon Hühnerstall mit Garagen



Nordseite, Detailaufnahme Wohnhaus



Nord- und Ostseite Wohnhaus



Südseite Wohnhaus; links: Nebengebäude mit Boxenanbau, rechts: dreiteiliges Nebengebäude

Hühnerstall- und Garagengebäude



Hühnerstall und Garagengebäude, Nordseite



West- und Südseite



Detailaufnahme Südseite



Detailaufnahme, mittlere Garage



Süd- und Ostseite



West- und Nordseite



Detailaufnahme, Westseite Giebel

Dreiteiliges Nebengebäude



Remise, nach Norden hin weitgehend offen



Remise und Maschinenhalle, Westseite



Detailaufnahme, Remise



Detailaufnahme Remise mit Gebäudeanschluss an die Maschinenhalle



Maschinenhalle im Vordergrund, Remise und Scheune im Hintergrund