Kolb Partner

Immobilien auf dem Prüfstand.

Thomas Pittroff Peter Anders Dipl.-ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer Oberfranken öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Expose zu Wertermittlung 7010

AZ 3 K 26/23 Amtsgericht Hof, Abteilung für Zwangsversteigerungssachen

Objekt Hainstr. 1in 95100 Selb

(Fl. Nr. 1227/2 Gemarkung Selb



Foto

Verkehrswert

unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Zwangsversteigerungsgesetzes zum Wertermittlungsstichtag 13.11.2023

Hainstr. 1, 95100 Selb, Fl. Nr. 1227/2 Gemarkung Selb

155.000 €

Art Das zu bewertende Grundstück ist bebaut mit einem Zweifamilienwohnhaus sowie einem Nebengebäude.

Beim Zweifamilienwohnhaus handelt es sich um ein teilunterkellertes, 2-geschossiges Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoß, beim Nebengebäude um ein nicht unterkellertes, eingeschossiges Funktionsgebäude zu KFZ-Einstell- und Lagerzwecken.

Flächenangaben

Grundstücksfläche (gemäß Grundbucheintrag)	280 m ²
Bruttogrundfläche (Berechnung in der Anlage) Wohnhaus Nebengebäude	641,01 m ² 55,00 m ²
Wohnfläche (Berechnung in der Anlage)	
Erdgeschoß	93,59 m ²
Obergeschoß	93,59 m ²

Baubeschreibung

- Wohnhaus

Massive Umfassungen, Decke über Kellergeschoß massiv, über Erdgeschoß überwiegend Gewölbedecke, über Obergeschoß als Holzbalkendecke, Holzdachstuhl als Satteldach mit Schindeleindeckung, Hänge- und Fallrohre vorhanden, Fassade verputzt und gestrichen, Innenwände und Decken verputzt und gestrichen/tapeziert, Kunststofffenster isolierverglast, Natursteinfensterbänke innen, Metallbleche außen, im Erdgeschoß Rollos, furnierte Türblätter mit Futter und Verkleidung, Gaszentralheizung mit zentraler Warmwasserbereitung, ältere Heizkörper mit Thermostatventilen, Elektroausstattung mit Leitungen unter Putz, entsprechende Decken- und Wandauslässe vorhanden, Sicherungsautomaten, Kellertreppe massiv, in Obergeschoß Massivtreppe, in Dachgeschoß Holztreppe;

Kellergeschoß

Zugang über massive Natursteintreppe von Wohnzimmer im Erdgeschoß aus; Betonboden, Leitungen auf Putz verlegt, im Außenwandbereich Durchfeuchtung erkennbar;

Raum ausgebaut mit Heizungsanschluß, preußische Kappendecke, Wandbereich 2-seitig mit Holzverkleidung raumhoch bekleidet;

Erdgeschoß

Wohn-Esszimmer mit textilem Bodenoberbelag, Deckenverkleidung, Zierputz an den Wänden, Teilbereich mit Wandverkleidung und Einbauschrank umlaufend:

Küche mit keramischem Bodenoberbelag, Deckenverkleidung vorhanden, Fliesenspiegel, Wasseranschluß und -ablauf;

Diele mit keramischem Bodenoberbelag, rückwärtiger Eingang mit Kunststofftür mit Verglasung; Kinderzimmer mit textilem Bodenoberbelag, Deckenverkleidung, eine Wand mit Sichtholz verkleidet:

Bad mit Boden und Wände raumhoch gefliest, Waschmaschinenanschluß und ablauf, Badewanne mit Einhebelmischer, Gastherme, Stand-WC mit Druckspüler, Waschbecken mit Einhebelmischer, Gastherme wird laufend überprüft und entspricht lt. Angabe der Verordnung;

Schlafzimmer mit PVC-Bodenoberbelag;

von Hausflur aus Granitmassivtreppe in Obergeschoß mit PVC- Bodenoberbelag;

Obergeschoß

Wohnung ist derzeit nicht abgeschlossen;

Diele mit PVC-Bodenoberbelag, Deckenverkleidung;

Wohnzimmer (Zimmer rechts) auf Plan Schlafzimmer mit textilem Bodenoberbelag;

Bad mit Boden und Wände raumhoch gefliest, Waschmaschinenanschluß und ablauf, Badewanne mit Einhebelmischer, Durchlauferhitzer, Stand-WC mit Druckspüler, Waschbecken mit Einhebelmischer;

Küche mit PVC-Bodenoberbelag, Deckenverkleidung, Fliesenspiegel, Wasseranschluß und -ablauf;

Zimmer mit verbrauchtem, textilem Bodenoberbelag, Deckenverkleidung, Wandanstrich verbraucht;

Zwischenflur mit textilem Bodenoberbelag;

Kinderzimmer mit textilem Bodenoberbelag, Kamin mit Versottungserscheinung, im Deckenbereich Wassereinlaufspuren erkennbar und Schimmelbildung, Bodenaufbau mit knarrenden Platten, in Ecke Schimmelbildung erkennbar;

Holztreppe in Dachgeschoß, kein Abschluß zu Dachraum hin;

Dachboden mit Bretterboden, sichtbarer Holzdachstuhl, Dachschalung vorhanden, Therme für Obergeschoßwohnung eingebaut, Giebelwand Altbau mit Granitmauerwerk;

- Nebengebäude

Betonboden, massive Umfassungen verputzt und gestrichen, Pultdach, Stromanschluß, im Dachbereich Durchfeuchtungen erkennbar; Garage mit Betonboden, 2 Hubtore vorhanden, Stromanschluß;

Bauzustand

- Wohnhaus

insgesamt mittlere Instandhaltung, Wandanstriche teilweise verbraucht, Bodenoberbeläge teilweise verbraucht, Schimmelbildung im Eckbereich erkennbar, Treppenhausabschluß Wohnung Obergeschoß fehlt;

- Nebengebäude

insgesamt einfache - mittlere Instandhaltung;

Hinweis Die vollständige Wertermittlung kann innerhalb der Geschäftszeiten beim Amtsgericht eingesehen werden.

