




Lagerhalle A – Nordseite



Lagerhalle A – Ostseite/Vordach



Lagerhalle A – Trapezblechdach/PV-Anlage



Lagerhalle A – innen



Lagerhalle A – innen



Lagerhalle A – Batteriespeicher



Lagerhalle A – Dachuntersicht



Lagerhalle A – verzinkte Stahlkonstruktion



Lagerhalle A, Bergehalle B



Bergehalle B – Westseite offen



Bergehalle B – Kalksandsteinmauer mit Löchern



Bergehalle B – innen



Bergehalle B – schadhafte Holzverschalung  
Südseite



Bergehalle B – Südseite



Bergehalle B – schadhafte Holzverschalung



Rinderlaufstall C – Südseite



Rinderlaufstall C – schadhafte Außenwand  
Südseite



Rinderlaufstall C – schadhafte Außenwand  
Ostseite



Rinderlaufstall C – schadhafte Außenwand Ostseite



Rinderlaufstall C – innen



Rinderlaufstall C – innen



Rinderlaufstall C – innen



Rinderlaufstall C – Ostseite



Rinderlaufstall C – Ostseite  
Verformung der Dachfläche durch Setzungen



Rinderlaufstall C – Trapezblechdach




Container Nordseite, Schutt Hoffläche



Geräte, Gegenstände – Nordostseite



Geräte, Gegenstände – Ostseite



altes Stroh südlich Rinderlaufstall C



Grünland Südseite