



Blick von der Straße Tannenrain aus  
auf das Gebäude,  
links im Foto die Zapf-Doppelgarage




der Ostgiebel des Hauses mit  
überdachter Hauseingangstüre  
(s. Pfeil im Lageplan)



die Nordseite des Doppelhauses  
mit Glasbausteinen zur Belichtung  
des Treppenhauses



Der Westgiebel des Zweifamilienwohnhauses  
ist mit Platten verkleidet.



die Haustüre des Gebäudes  
(s. Pfeil im Lageplan)



Die Kunststeintreppe mit Metallgeländer führt vom Kellergeschoss in das nicht ausgebaute Dachgeschoss, Schimmelbildung an den Wänden.



Blick in einen der Flure



Bad und WC



Schimmelbefall im Badezimmer des Erdgeschosses



Blick ins Wohnzimmer



In den Wohnzimmern ist Parkett verlegt.



Zum nicht ausgebauten Dachgeschoss ist eine feuerhemmende Türe vorhanden.



Wasserflecken auf dem Betonboden  
des nicht ausgebauten Dachgeschosses  
(undichtes Dach?)

