

## 7.13 Fotodokumentation



*Paarweg – Blick Westen*



*Paarweg – Blick Osten*



*Wohnhaus – Nordansicht*



*Wohnhaus – Südansicht mit Wintergarten*



*Wohnhaus - Westansicht*



*Anfahrt zur Doppelgarage*





*Überdachter Containerunterstellplatz*



*Holzverschlag am Wohnhaus*



*Kellerabgang*



*Vorgarten mit Pavillon*



*Doppelgarage*



*Vorgarten mit Pavillon*





*KG - Kellergang*



*KG - Kellergang*




*KG - Waschküche*



*KG - Wasserschaden in Waschküche*




*KG – Waschküche mit unverputzter Kellerabgangstür*



*KG – Wasserschäden im Kellergang*




KG - Technikraum



KG - Hobbyraum



KG - Kellertreppe



EG – Treppenhaus mit Hauseingangstür



EG - Wohnungsflur



EG – WC





EG - Bad



EG – Bad



EG – Bad – beschädigte Fliesen



EG – Küche



EG – Küche mit Tür zum Wintergarten



EG – Wintergarten mit Kamin





EG – Wintergarten mit Schwimmbecken




EG – Wintergarten mit Sauna



EG – Wintergarten mit abgedeckten Whirlpool



EG – Wintergarten mit Eingang Küche



OG – Treppenhaus



OG – Sicherungskasten



OG – Wohnungsflur



OG – Küche mit Tür zum Balkon



OG – Balkon



OG – Küche mit Tür zum Balkon



OG – Bad



OG – Bad





OG – Treppenhaus



DG – Treppenhaus



DG – Wohnraum



DG – Küchenzeile



DG – Bad



DG – Bad