

7.13 Fotodokumentation



Flurstraße - Blickrichtung Süden



Flurstraße - Blickrichtung Norden



Acherstraße - Blickrichtung Osten



Acherstraße - Blickrichtung Westen (Vogelherd)



Wohnhaus - Westansicht



Wohnhaus - Nordansicht



Wohnhaus mit Balkon - Ostansicht



Wohnhaus mit Dachgaube - Südansicht



Wohnhaus - Eingangsbereich



Kellerabgang mit Außen-WC



Vorgarten Flurstraße



Pflasterung vor dem Eingangsbereich



Garten an der Ost-Giebelseite mit Gehweg



Terrasse



Doppelgarage - Ansicht Flurstraße




Auffahrt Doppelgarage



Rückseite Garage mit Garten



Rückseite Garage mit Kellerabgang



KG – Kellertreppe zum Erdgeschoss



KG - Kellerdiere



KG – Kellerhauptraum



KG – Keller mit Außentür



KG – Waschküche



KG - Lagerraum




KG - Schaltkasten



KG – Warmwasser-Wandspeicher



EG – Diele



EG – Küche



EG – Wohnzimmer mit Terrassentür



EG – WC



EG – Bad



EG – Bad - Duschkabine




EG – Bad – Badewanne




EG – Küche



EG - Küche



EG – Treppe zum Dachgeschoss



DG – Treppe zum Erdgeschoss



DG – Schlafzimmer



DG – Flur mit Blick zum Büro



DG – Büro



DG – Büro



OG – Wohnzimmer



DG – Wohnzimmer



DG – Wohnzimmer



DG – Riss im Putz der Dachgaube



DG – geplanter Ausbau Bad



DG – geplanter Ausbau Bad



Spitzdach mit Dämmung