

## 7.13 Fotodokumentation



*Wiesenweg – Blick Norden*



*Wiesenweg – Blick Süden*



*Wohnhaus - Westansicht*



*Wohnhaus – Nordansicht*



*Wohnhaus - Ostansicht*



*Wohnhaus Südansicht*



*Kellerabgang*



*Terrasse*



*Doppelgarage*



*Sitzecke mit Hauseingang*



*Straßenauffahrt Grundstück*



*Straßenfront Grundstück mit Zaun*



*Auffahrt Grundstück*



*Zufahrt Doppelgarage*



*Garten mit Holzschuppen*



*Holzschuppen*




*Garten – Südseite*



*Garten – Nordseite*



*Terrasse mit Bauschutt*



*beschädigte Terrasse*



*beschädigte Treppe Hauseingang*



*beschädigtes Zaunfundament*



*Nach Außen verlegte Leitung zum Obergeschoss*



*Wasserflecken an der Stützmauer Kellerabgang*