



Bergstraße



Blick nach Westen



Wildbewuchs



Wildbewuchs



Wildbewuchs



Müll vor Rohbau



Rohbau Fl.Nr. 259/6 und 259/7



Rohbau Fl.Nr. 259/6



Rohbau Fl.Nr. 259/6



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – durchnässte Außenwand



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – Gebäudeecke EG



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – Gebäudeecke OG



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – OG



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – OG




Rohbau Fl.Nr. 259/6 – Treppe



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – EG, Nässe und Moosbildung



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – EG



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – KG ca. 30 cm Wasser



Rohbau Fl.Nr. 259/6 – KG ca. 30 cm Wasser



Rohbau Fl.Nr. 259/6 und Fl.Nr. 259/7



Rohbau Fl.Nr. 259/6 und Fl.Nr. 259/7



Rohbau Fl.Nr. 259/7



Rohbau Fl.Nr. 259/6 und Fl.Nr. 259/7



Rohbau Fl.Nr. 259/7 - KG