

10.7. Fotodokumentation Ortstermin - Innenansichten



Abb. 20 Wintergarten



Abb. 21 Kaminofen im Wintergarten



Abb. 22 Außenansicht Wintergarten



Abb. 23 Zugangstreppe Hauseingang (über Wintergarten)



Abb. 24 Schiebefenster Wintergarten



Abb. 25 Hauswand, an welche der Wintergarten angebaut wurde



Abb. 26 Esszimmer/Veranda (1/2 Zimmer)



Abb. 27 Schwelle Flur/Esszimmer (Stufe)



Abb. 28 Decke im Esszimmer/Veranda




Abb. 29 Flur EG



Abb. 30 Wohnzimmer EG




Abb. 31 Heizkörperverkleidung Esszimmer.EG



Abb. 32 Bad



Abb. 33 Bad



Abb. 34 Durchlauferhitzer




Abb. 35 Waschmaschinenanschluss



Abb. 36 Schlafzimmer



Abb. 37 Feuchteschaden Außenwand
Schlafzimmer



Abb. 38 Küche im EG



Abb. 39 Küche im EG



Abb. 40 Küche im EG



Abb. 41 Gastherme in der Küche



Abb. 42 Heizkörper im Flur EG



Abb. 43 schadhafte Fenster im Schlafzimmer