



Gebäudedurchfahrt bzw. Gebäudedurchwegung zum Hof des Anwesens



Blick aus der Vorderhausdurchfahrt bzw. -durchwegung in den Hof des Anwesens mit anbindendem rechtem Seitenflügel



rechter Seitenflügel mit dahinter belegenem 2-geschossigen Anbau und Garage



linker Seitenflügel mit Lage der ETW-Nr. 19 im 1. Obergeschoss



linker Seitenflügel mit Lage der ETW-Nr. 19 im 1. Obergeschoss



vor der rückwärtigen Grundstücksgrenze belegener Carport mit Stabmatteneinhausung und rechts daneben belegene Einzelgarage als Grenzgarage



zentral im Hof belegener Müllgefäß-Stellplatz mit Vorderhaus im Hintergrund



2-geschossiger Anbau an der freien Kopfseite des rechten Seitenflügels mit davor belegendem Garagenanbau



über dem 2-geschossigen Anbau an der freien Kopfseite des rechten Seitenflügels aufgehende Giebelseite des Seitenflügels



zentral im Hof belegener Müllgefäß-Stellplatz mit Vorderhaus im Hintergrund nebst rechts und links im Bild daran anbindende Seitenflügel



hofseitige Front des Vorderhauses mit Fassadenaufzug nebst anbindenden Seitenflügeln



rechter Seitenflügel im Bereich der Obergeschosse mit rechts im Bild anbindendem Vorderhaus



linker Seitenflügel mit im Hintergrund anbindendem Vorderhaus



Hauseingangstür des linken Seitenflügels



Hauseingangsbereich des linken Seitenflügels

eingehauster Kellertreppenbergang im Hauseingangsbereich des linken Seitenflügels





Treppenaufgang im linken Seitenflügel



Wohnungseingangstür der ETW-Nr. 19 im 1.OG



Küche des Wohnungseigentums Nr. 19 im 1.OG des linken Seitenflügels



Badezimmer des Wohnungseigentums Nr. 19 im 1.OG des linken Seitenflügels