

Anlage 5: Fotos

Seite 1 von 9



Bild 1: Ansicht des Gebäudes zur Straße



Bild 2: Seitenansicht nach Südwesten

Anlage 5: Fotos

Seite 2 von 9



Bild 3: Südwestansicht



Bild 4: Anbau mit überdachter Terrasse nach Südosten

Anlage 5: Fotos

Seite 3 von 9



Bild 5: Südostansicht




Bild 6: Nordostansicht

Anlage 5: Fotos

Seite 4 von 9



Bild 7: Eingang zum Bistro



Bild 8: Eingang zum Treppenhaus



Bild 9: Nässeschäden



Bild 10: Treppenhaus

Anlage 5: Fotos

Seite 5 von 9



Bild 11: schadhafte Dachfläche



Bild 12: überdachte Terrasse zur Whg. im OG



Bild 13: Gastraum 2 im EG




Bild 14: Gastraum 1

Anlage 5: Fotos

Seite 6 von 9



Bild 15: Nebenraum zum Bistro



Bild 16: Küche zum Bistro



Bild 17: Zustand Dielenboden im Bistro




Bild 18: WC-Anlagen zum Bistro

Anlage 5: Fotos

Seite 7 von 9



Bild 19: übermäßige Staubverunreinigungen, hier Personal-WC



Bild 20: Heizungsanlage im KG




Bild 21: Heizungsanlage im EG



Bild 22: erforderliche Sanierung

Anlage 5: Fotos

Seite 8 von 9



Bild 23: Nässe und Schimmel an Holzverkleidungen im KG




Bild 24: freigelegte Dachfläche des Mansardendaches im OG



Bild 25: verunreinigter Boden im OG



Bild 26: renoviertes Bad im OG

Anlage 5: Fotos

Seite 9 von 9




Bild 27: ausgebauter Spitzboden



Bild 28: freigelegte Dachschräge im ausgebauten Spitzboden