



Fotos

Anlage 5

Seite 1



Bild 1: Einfriedigung am straßenseitigen Bereich und die betonierten Straße



Bild 2: Straßenansicht der Doppelgarage



Fotos

Anlage 5

Seite 2



Bild 3: Seitenansicht der Garage



Bild 4: Dachaufsicht zu der Garage



Fotos

Anlage 5

Seite 3



Bild 5: Risse an der Außenwand der Garage



Bild 6: Teilinnenansicht der Garage; unsachgemäße Regenwasserableitung



Fotos

Anlage 5

Seite 4



Bild 7: Teilansicht des Treppenaufgangs von der Straße zum Wohnhaus



Bild 8: Teilrück-/Seitenansicht zu dem Wohnhaus



Fotos

Anlage 5

Seite 5



Bild 9: Teilrück-/Seitenansicht zu dem Wohnhaus



Bild 10: Teilansicht / Dachaufsicht zu dem seitlichen Schuppen

Fotos

Anlage 5

Seite 6



Bild 11: Teilansicht / Dachaufsicht zu dem seitlichen Schuppen



Bild 12: Teilstraßen-/Seitenansicht zu dem Wohnhaus

Fotos

Anlage 5

Seite 7



Bild 13: Teilansicht der Stützmauer neben dem Eingang zum Untergeschoss



Bild 14: Teilansicht der Außenanlage



Fotos

Anlage 5

Seite 8



Bild 15: Teilansicht der Außenanlage



Bild 16: Teilansicht der Außenanlage

Fotos

Anlage 5

Seite 9



Bild 17: Teilansicht zu dem Wasserschaden (Verdacht auf Hausschwamm im UG.)



Bild 18: Teilansicht zu dem Wasserschaden (Verdacht auf Hausschwamm im UG.)



Fotos

Anlage 5

Seite 10



Bild 19: Teilansicht zu dem Wasserschaden (Verdacht auf Hausschwamm im UG.)



Bild 20: Teilansicht der Küche im Erdgeschoss

Fotos

Anlage 5

Seite 11



Bild 21: Teilansicht der Küche / Ofenrohr unter der Decke



Bild 22: Ansicht zu dem Festbrennstoffofen im Wohnzimmer / Erdgeschoss

Fotos

Anlage 5

Seite 12



Bild 23: Teilansicht einer schadhaften Tür; stellvertretend für Weitere



Bild 24: Ansicht der Elektrounterverteilung

Fotos

Anlage 5

Seite 13



Bild 25: Teilansicht Spitzboden



Bild 26: Teilansicht Feuchte am Kamin im Spitzbodenbereich

Fotos

Anlage 5

Seite 14



Bild 27: Teilansicht des Heizungs-/Waschraumes



Bild 28: Teilansicht der Heizungsanlage



Fotos

Anlage 5

Seite 15



Bild 29: Teilansicht fehlender Gurtwickler zum Rollladen, stellvertretend für Weitere



Bild 30: Gerissene äußere Glasscheibe an dem Fenster zum Bad im Erdgeschoss