



Fotos

Anlage 5 Seite 1



Bild 1: Straßenansicht



Bild 2: Teilstraßen-/Seitenansicht



Fotos

Anlage 5 Seite 2



Bild 3: Teilseiten-/Rückansicht



Bild 4: Teilseiten-/Rückansicht



Fotos

Anlage 5 Seite 3



Bild 5: Teilansicht Eingangsbereich



Bild 6: Zufahrt zur „Turmstraße 62“, rechts mit nach 2020 gepflastertem Stellplatz



Fotos aus der Ortsbesichtigung in 2020

Fotos

Anlage 5

Seite 4



Bild 7: Teilrückansicht mit Fassade Schäden / Fertigstellungsbedarf



Bild 8: Teilseitenansicht mit Fassade Schäden / Fertigstellungsbedarf



Fotos

Anlage 5 Seite 5



Bild 9: Teilinnenansicht UG.



Bild 10: Teilansicht der Stiege vom UG. zum EG.

Fotos

Anlage 5

Seite 6



Bild 11: Teilinnenansicht UG.



Bild 12: Teilansicht Holzofen im EG.



Fotos

Anlage 5 Seite 7



Bild 13: Teilansicht der Treppe zum DG. (fehlende Absturz-sicherung)



Bild 14: Flur im DG. (fehlende Absturz-sicherung)



Fotos

Anlage 5 Seite 8



Bild 15: Gerissene Fliesen im Bad / EG.



Bild 16: Fertigstellungsbedarf im Innenbereich, stellvertretend für Weitere