



Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der IHK Darmstadt für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Pan Hoffmann Schleiermacherstraße 8 64283 Darmstadt

Amtsgericht Darmstadt Postfach 11 09 51

64224 Darmstadt

06.02.2025 GAG ph-st

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung

AZ:

61 K 37/24

Objekt:

3-Familienwohnhaus

Bürgermeister-Lang-Straße 13 64319 Pfungstadt

# **GUTACHTEN**

Dieses Gutachten darf nur zum angegebenen Zweck verwendet und ohne schriftliche Zustimmung des Sachverständigen nicht an Dritte zur Verwendung gegeben werden. Bei nicht genehmigter Weitergabe ist jede Verantwortung des Sachverständigen ausgeschlossen.

Aufgestellt: Darmstadt, den

6. Februar 2025

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstucken

Schleiermacherstraße 8 64283 Darmstadt

Telefon 06151-25980 email@baugutachten.de Telefax 06151-21622 www.baugutachten.de

### **INHALTSVERZEICHNIS**

1.	Allgemeine Anga	ben und Grundlagen für das Gutachten	Seite 2
2.	Feststellungen be	i der Ortsbesichtigung	Seite 4
3.	Grundstücksbesc	hreibung	Seite 6
4.	Gebäudebeschr	eibung	Seite 10
5.	Wertrelevante Fa	ktoren	Seite 16
5.1	Mieteinnahmen		Seite 16
5.2	Bewirtschaftungsk	costen	Seite 16
5.3	Bodenwert		Seite 17
5.4	Liegenschaftszins		Seite 17
5.5	Restnutzungsdau	er (RND)	Seite 18
5.6	Barwertfaktor		Seite 18
5.7	Normale Herstellungskosten		Seite 19
5.8	Baukostenindex		Seite 19
5.9	Außenanlagen		Seite 19
5.10	Alterswertminderungsfaktor		Seite 20
5.11	Sachwertfaktor		Seite 20
5.12	Besondere objekt	spezifische Grundstücksmerkmale	Seite 21
6.	Ertragswertberech	nnung	Seite 22
7.	Sachwertberechnung		Seite 23
8.	Verkehrswertermittlung		Seite 24
9.	Schlussbemerkung		Seite 25
	Anlage 1:	Überschlägliche Berechnungen	
	Anlage 2:	Ermittlung der Kostenkennwerte gemäß Anlage 4 Imr	noWertV
	Anlage 3:	Bilder	

# 1. ALLGEMEINE ANGABEN UND GRUNDLAGEN FÜR DAS GUTACHTEN

### 1.1 AUFTRAGGEBER:

Amtsgericht Darmstadt Postfach 11 09 51 64224 Darmstadt

### 1.2 <u>OBJEKTBEZEICHNUNG:</u>

Objekt:

3-Familienwohnhaus

Straße:

Bürgermeister-Lang-Straße 13

Ort:

64319 Pfungstadt

Gemarkung:

Pfungstadt

Flur:

8

Flurstück-Nr 101/6

### 1.3 GUTACHTENANLASS UND GUTACHTENGEGENSTAND:

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Qualitätsstichtag:

21.11.2024

Wertermittlungsstichtag:

21.11.2024

# 1.4 ANGABEN ÜBER EIGENTÜMER, VERTRAGSVERHÄLTNISSE

1.4.1 Grundbuch:

Pfungstadt

Blatt:

XXXX

Eigentümer/in:

siehe separates Beischreiben

Grundstücksgröße:

684 am

Belastung in Abt. II des Grundbuchs:

lastenfrei

### 1.4.2 Baugenehmigung:

Bauschein Nr. 143/68 vom 09.04.1968 (Wohnhaus-Neubau) AZ 410-1972/15/E vom 23.11.2016 (Wohngebäude, Tiefgarage, Aufstockung) AZ 410-1356/17/E vom 17.07.2017 (Abweichende Bauausführung) in Kopie eingesehen

### 1.4.3 Verträge:

siehe separates Beischreiben

### 1.4.4 Brandversicherungswert: 57.960 M (1914)

#### 1.4.5 Frühere Verkaufs- bzw. Schätzwerte: unbekannt

### 1.4.6 Dem Gutachten zugrunde liegende Unterlagen:

- Unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 12.06.2024
- Flurkartenauszug vom 10.06.2024
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 20.06.2024
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 24.06.2024 und 02.07.2024
- Grundrisspläne aus den Baugenehmigungen (s. Anlage zum Beischreiben)
- Überschlägliche Berechnungen (s. Anlage 1)
- Ermittlung der Kostenkennwerte gemäß Anlage 4 ImmoWertV (s. Anlage 2)
- Inbesitznahmeprotokoll des Zwangsverwalters vom 04.10.2024

#### Hinweis:

Die Wohnung im 1. OG (derzeit Leerstand seit ca. 05/2024) konnte nicht besichtigt werden, hier beruht das Gutachten auf dem Inbesitznahmebericht, dem äußeren Anschein sowie den Angaben der Beteiligten beim Ortstermin mit den entsprechenden Vorbehalten.

Innenaufnahmen wurden in den Wohnungen nicht gestattet.

### 1.4.7 Zusammenfassung der ermittelten Werte:

Bodenwert	(s. Blatt 17)	465.120 €
Vorläufiger, marktangepasster Sachwert		
(nachrichtlich)	(s. Blatt 23)	1.201.542€
Vorläufiger Ertragswert	(s. Blatt 22)	1.110.139 €
Ertragswert	(s. Blatt 24)	900.000 €
Verkehrswert	(s. Blatt 24)	900.000 €

### Hinweis:

Der Verkehrswert in Höhe von 900.000 € entspricht einem Rohertragsfaktor von 18,90 einem Reinertragsfaktor von 22,52

sowie einem mittleren Quadratmeterpreis in Höhe v. 2.601 €/qm Wohnfläche.

#### 2. FESTSTELLUNGEN BEI DER ORTSBESICHTIGUNG

Ortstermin:

21.11.2024

15.00 Uhr

#### 2.1 ANWESENDE BEI BEGINN DER ORTSBESICHTIGUNG:

siehe separates Beischreiben

#### 2.2 GEBÄUDEKURZBESCHREIBUNG:

- Dreifamilienhaus, ursprünglich Siedlungshaus aus den 1960er Jahren, ca. 2020 erweitert, aufgestockt und in ein Dreifamilienwohnhaus umgenutzt
- zweieinhalbgeschossig
- vollunterkellert, mit Tiefgarage
- ausgebautes Dachgeschoss

Dachform:

Satteldach

Anbauten:

nach Westen große Dachterrasse (Flachdach)

Weitere Gebäude:

./.

#### Grundrissaufteilung:

KG:

Lager, Keller, Heizung, Haustechnik, Holzpelletslager,

nach Westen Tiefgarage mit 6 Stellplätzen

• EG:

1 Wohnung: 4 Zimmer, offene Küche, Bad, WC, Flur, Terrasse

• 1. OG:

1 Wohnung: 4 Zimmer, offene Küche, Bad, WC, Flur, Balkon

(dieser nicht benutzbar)

DG:

1 Wohnung: 3 Zimmer, offene Küche, Bad, WC, Flur,

große Dachterrasse nach Westen orientiert

Raumhöhen:

Übliche Raumhöhen der Bauzeit entsprechend.

im DG sehr hohe lichte Räume, da bis in den Giebel offen.

Raumaufteilung:

Besondere Raumaufteilung, durch Umnutzung und Umbau,

zeitgemäße Grundrisse mit offenen Küchen.

Im DG aufgrund der Raumhöhen bis in den Giebel offen,

dort sehr großzügiger Raumeindruck.

Barrierefreiheit:

Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben, da das Gebäude ca.

1/2 Geschoss über dem Eingangsniveau liegt,

der ursprünglichen Bauzeit entsprechend (Treppe mit 5 Steigungen,

seitlich Rampe, die Rampe entspricht jedoch nicht

den Vorgaben für die Barrierefreiheit),

somit ist das Gebäude nicht barrierefrei erreichbar.

#### 2.3 Weitere Angaben:

a) Gewerbebetrieb: nein

b) Maschinen- und Betriebseinrichtungen nein

c) Verdacht auf Hausschwamm: nein

d) Behördliche Beschränkungen: kein Eintrag im Baulastenverzeichnis

e) Mieter/in: siehe separates Beischreiben f) Verwalter/in: siehe separates Beischreiben

g) Energieausweis: nicht vorhanden, siehe Ziffer 4.27

#### GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG 3.

#### 3.1 Verkehrslage:

In einem einheitlichen Wohngebiet südlich des Zentrums von Pfungstadt (ca. 25.000 Einwohner), einem Mittelzentrum im südlichen Bereich des Ballungsraumes Rhein-Main gelegen.

#### 3.2 Entfernung:

• Ortszentrum: ca. 600 m • Einkaufsmöglichkeiten: ca. 900 m • Kindergarten: ca. 300 m

Grundschule: ca. 500 m Wilhelm-Leuschner-Schule

> ca. 500 m Goetheschule

• weiterführende Schule: ca. 1 km Friedrich-Ebert-Schule

• ärztliche Versorgung: ca. 300 m Apotheke: ca. 400 m

• Darmstadt Innenstadt: ca. 10 km Frankfurt/Main ca. 45 km

#### 3.3 Öffentliche Parkplätze:

eingeschränkt im Straßenraum vorhanden

#### 3.4 Verkehrsverbindungen:

• Bus-H: ca. 500 m DB (Bf Pfungstadt): ca. 1 km DB (Bf Da-Eberstadt): ca. 3 km RB-Halt Heidelberg-Darmstadt-Frankfurt

• BAB (A 5): ca. 4km • Flughafen ca. 35 km

#### 3.5 Straßenart:

Erschließungsstraße

 Straßenausbau: Asphaltdecke • Gehweg: Betonpflastersteine

#### 3.6 Öffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen:

• Gas:

in der Straße vorhanden, jedoch nicht im Gebäude

(Holzpelletsheizung)

Wasser:

vorhanden

Elektrizität:

vorhanden

Kanal:

vorhanden

Telefon:

vorhanden

It. Auskunft von Vodafone ist GigaZuhause 250 DSL mit bis zu 250 MBit/s

im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload verfügbar

• Fernsehen:

Satellit

Das Grundstück ist als voll erschlossenes Bauland anzusehen.

#### 3.7 Nachbarbebauung:

1- bis 3-geschossige Wohnbebauung, z. T. Einfamilienwohnhäuser,

z. T. Mehrfamilienhäuser, z. T. nachverdichtet

Grenzverhältnisse:

nach Süden Grenzbebauung durch Tiefgarage

Brandmauern:

nach Süden vorausgesetzt

Wegerechte:

keine unterstellt

Baulastenverzeichnis:

kein Eintrag im Baulastenverzeichnis

#### 3.8 Störungen:

Verkehrslärm durch Straße (Erschließungsstraße Richtung Süden je nach Tageszeit) Fluglärm je nach Windverhältnissen, wie in dieser Lage üblich

#### 3.9 Topographie des Grundstücks:

im Wesentlichen eben

### 3.10 Höhe des Grundstücks zur Straße:

gleichverlaufend

#### 3.11 Höhe der Nachbargrundstücke:

gleichverlaufend

#### 3.12 Baugrund:

normal vorausgesetzt

### 3.13 Grundwasserschäden / Altlasten erkennbar?

Laut Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt vom 24.06.2024 sowie des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Fachbereich Landwirtschaft und Umwelt vom 02.07.2024 sind keine Altlasten eingetragen.

### 3.14 Ausweisung:

Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Wohnbaufläche ausgewiesen.

Lt. Angabe des BürgerGIS des Landkreises Darmstadt-Dieburg liegt kein Bebauungsplan vor. Die zulässige Ausnutzung richtet sich somit nach § 34 Bau GB.

### 3.15 Ausnutzung:

- durch aufgehende Bebauung voll ausgenutzt (GRZ ca. 0,42, GFZw ca. 0,59)
- ohne Baureserven

### 3.16 Einfriedung und Tore:

• Straße:

keine Einfriedung vorhanden

• nach Süden neben der Tiefgaragenzufahrt:

Stahlgittermatten mit Gabionenfüllung

• westlicher Bereich:

älterer Maschendrahtzaun

• im Norden:

Maschendrahtzaun größtenteils durch Hecke überwuchert

### 3.17 Sonstige Außenanlagen:

- Terrasse vor Wohnzimmer im EG nach Süden und Westen orientiert auf der Tiefgaragendecke
  - Hinweis: Die Absturzsicherung zum Garten fehlt, der Belag ist nur im Bereich der Terrasse aufgebracht, ansonsten ist die Abdichtung der Tiefgaragendecke ohne Belag und ohne Schutz, z. T. bereits geflickt.
- seitlich zum Haus: Rampe Beton mit Betonplattenbelag, am Antritt der Rampe hat sich das Pflaster gesenkt, ca. 15 cm (Stolpergefahr), dringend zu egalisieren, im Bereich des Briefkastens ist ebenfalls das Pflaster abgesenkt, auch hier Stolpergefahr Hinweis: die Rampe ist nicht behindertengerecht, da zu steil
- Zuwegung: Betonpflaster
- Vorbereich und Stellplätze im Vorbereich: Betonpflaster, z. T. mit Bewuchs
- Tiefgaragenrampe: Betonpflaster, z. T. mit Bewuchs
- freistehende Briefkastenanlage in Edelstahlausführung mit Klingel und Videosprechanlage vor dem Gebäude
- Geländer an der Rampe und Außentreppe fehlt, Absturzgefahr! dringend, zumindest provisorisch, zu sichern
- Bewuchs im Bereich der Platten des Zugangs
- Eingangspodest und Treppe: Betonplattenbelag mit Bewuchs
- Rückseite Treppe, 5 Stufen Beton mit Betonplattenbelag

## 3.18 Einstellplätze nach RGO:

- Tiefgarage mit 6 Stellplätzen über eine Rampe an der Südgrenze anzufahren, durch die Tiefgarage ist der Garten größtenteils überbaut
- 2 offene Stellplätze im Vorbereich direkt von der Straße anzufahren mit Betonpflasterbelag

### 3.19 Gesamteindruck:

rechteckig geschnittene Parzelle, Straßenfront ca. 18 m, Tiefe ca. 41 m in Ost-West-Ausrichtung

- 3.20 <u>Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung der Grundstückslage:</u> keine Änderungen zu erwarten
- 3.21 Sonstiges: ./.

#### **GEBÄUDEBESCHREIBUNG** 4.

### Hinweis:

Die Wohnung im 1. OG (derzeit Leerstand seit ca. 05/2024) konnte nicht besichtigt werden, hier beruht das Gutachten auf dem Inbesitznahmebericht, dem äußeren Anschein sowie den Angaben der Beteiligten beim Ortstermin mit den entsprechenden Vorbehalten.

4.1 Gebäudeart: (siehe auch Ziffer 2.2)

> zweieinhalbgeschossiges Wohngebäude, ursprüngliches Baujahr ca. 1960er Jahren, Erweiterung und Aufstockung ca. 2020

4.2 Zweckbestimmung:

> Wohngebäude, ursprünglich Siedlungshaus aus den 1960er Jahren, 2020 aufgestockt, erweitert und in Dreifamilienwohnhaus umgenutzt sowie kernsaniert

4.3 Außenwände:

konventionelle Bauweise

• KG:

Altbau Mauerwerk, Tiefgaragenanbau Beton

• EG:

Mauerwerk Mauerwerk

• 1. OG: DG (Giebel):

Mauerwerk

4.4 <u>Innenwände:</u>

• KG:

massiv

• EG:

massiv

• 1. OG:

massiv

• DG:

massiv

• Innenwandbekleidung: überwiegend Putz, Raufasertapete und Anstrich,

z. T. Putz und Anstrich, im KG z. T. ohne Bekleidung

4.5 Fassade:

• EG - DG (Giebel):

WDV Putz und Anstrich, z. T. defekt

Sockel:

WD, Putz und Anstrich,

z. T. fehlt die Sockelausbildung (Tiefgarage)

4.6 Bedachung:

Eindeckung:

Dachziegel 2020 erneuert

• Schornstein:

mit Kunstschieferbekleidung

• Dachrinnen:

Zink

Vordach:

nicht vorhanden

4.7 Decken:

• KG:

Betondecke

• EG:

Betondecke

• 1. OG:

Betondecke

• DG:

bis zum Giebel offen

Deckenuntersichten:

z. T. Putz und Anstrich, z. T. abgehängte Decken,

GK-Spachtelung und Anstrich

4.8 Treppen:

• KG - DG:

Betontreppe mit Natursteinbelag

Geländer:

Handlauf fehlt

4.9 Heizuna:

• Holzpelletsbetriebene W.W.-Heizung, Einbau mutmaßlich ca. 2020

• Wärmeübertragung mit Fußbodenheizung und Raumthermostaten im gesamten Gebäude

Heizungsrohre unter Putz

• Einzelverbrauchserfassung: Wärmeuhren

• Warmwasserbereitung mittels zentralem Speicher, der von der Heizung befeuert wird

4.10 Fußböden:

• KG:

z. T. Glattstrich, z. T. Betonplatte ohne Belag

• FG:

schwimmender Estrich, Fußbodenheizung und

Vinyl in Holzdekor, z. T. Fliesen

• 1. OG:

schwimmender Estrich, Fußbodenheizung und

Vinyl in Holzdekor, z. T. Fliesen

• DG:

schwimmender Estrich, Fußbodenheizung und

Vinyl in Holzdekor, z. T. Fliesen

• Hinweis:

alle Fußbodenbeläge ca. 2020 erneuert

4.11 Fenster/Verschattung:

• Fenster:

Kunststofffenster, ca. 2020 erneuert

Verglasung:

Dreifachverglasung

• Rollläden:

Kunststoff, e-betrieben

4.12 Türen:

• Innentüren:

Spertüren, lackiert, ca. 2020 erneuert

Holzumfassungszargen, lackiert

WE-Lingangsturen:

Holztüren

Holzumfassungszarge und Mehrfachverriegelung

• Hauseingangstür:

Aluminiumtür mit Glasfüllung

4.13 Küchen:

Stück: 3

(offene Küchen jeweils dem Wohn-Essbereich zugeordnet)

• Bodenbelag:

Fliesen

Wandbekleidung:

Fliesenspiegel bzw. Dekorplatte

Kücheneinrichtung:

gehört nicht zum Gebäude

Warmwasserbereitung: zentral

4.14 Bäder:

Stück: in jeder Wohnung ein Bad

• Fußbodenbelag:

Fliesen

1/1

• Wandbekleidung:

Fliesen

z. T. 1/1, z. T. 1/2

Ausstattung:

jeweils 1 WT, 1 wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten,

1 nahezu bodengleiche Dusche, 1 Badewanne

Warmwasserbereitung:

zentral

• Hinweis:

übliche Ausstattung der Umbauzeit 2020 entsprechend

4.15 <u>WC (extra)</u>:

Stück: in jeder Wohnung 1 WC vorhanden

Fußbodenbelag:

Fliesen

1/1

• Wandbekleidung:

Fliesen

1/2

Ausstattung:

jeweils 1 WT, 1 wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten

• Warmwasserbereitung: zentral

• Hinweis:

übliche Ausstattung der Umbauzeit 2020 entsprechend

#### 4.16 Sonderausstattungen:

• Videosprechanlage mit Sprechstelle in jeder Etage vorhanden

#### 4.17 Elektrische Ausstattung:

- Klingel, Türöffner und Videogegensprechanlage vorhanden
- Anzahl der Steckdosen und Brennstellen zeitgemäß 2020 komplett saniert, inklusive Zählerschrank, Zuleitungen, Unterverteilungen und Sicherungen
- in den Unterverteilungen sind Fl-Schalter für jeden Stromkreis (zeitgemäß) vorhanden
- Installationen unter Putz

#### Sonst. Installationen: 4.18

Telefonanschlussdosen in jeder Einheit vorhanden

### 4.19 Entsorgung (Kanal, Müll):

- Anschluss an öffentliche Ver- und Entsorgung
- die Funktionsfähigkeit der technischen Anlage wurde nicht überprüft

### 4.20 Gesamteindruck bezüglich der Baudetails außen:

der Bauzeit und Zweckbestimmung entsprechend einfache Details, durch Sanierungen z. T. erheblich aufgewertet

#### 4.21 Gesamteindruck bezüglich der Baudetails innen:

der Bauzeit und Zweckbestimmung entsprechend einfache Details, durch Sanierungen z. T. erheblich aufgewertet

## 4.22 <u>Besonderheiten (Abmessungen, Belichtung etc. s. auch Ziff. 2.2):</u>

Raumhöhen:

Übliche Raumhöhen der Bauzeit entsprechend.

im DG sehr hohe lichte Räume, da bis in den Giebel offen.

Raumauffeilung:

Besondere Raumauffeilung durch Umnutzung und Umbau,

zeitgemäße Grundrisse mit offenen Küchen.

Im DG aufgrund der Raumhöhen bis in den Giebel offen,

dort sehr großzügiger Raumeindruck.

Barrierefreiheit:

Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben, da das Gebäude ca.

1/2 Geschoss über dem Eingangsniveau liegt,

der ursprünglichen Bauzeit entsprechend (Treppe mit 5 Steigungen,

seitlich Rampe, die Rampe entspricht jedoch nicht

den Vorgaben für die Barrierefreiheit),

somit ist das Gebäude nicht barrierefrei erreichbar.

#### 4.23 Baulicher Zustand:

• Gebäude außen:

befriedigend, jedoch z. T. mangelhaft

Gebäude innen:

gut

Außenanlagen:

brachliegend

Ausstattungsstandard: mittel

### 4.24 <u>Bauschäden, Baumängel (soweit ersichtlich):</u>

- die Absturzsicherung der Terrasse zum Garten fehlt, der Belag ist nur im Bereich der Terrasse aufgebracht, ansonsten ist die Abdichtung der Tiefgaragendecke ohne Belag und ohne Schutz, z. T. geflickt
- seitlich am Haus: Rampe Beton mit Betonplattenbelag, am Antritt der Rampe hat sich das Pflaster gesenkt, ca. 15 cm (Stolpergefahr), dringend zu egalisieren, im Bereich des Briefkastens ist auch das Pflaster gesenkt, hier ebenfalls Stolpergefahr Hinweis: die Rampe ist nicht behindertengerecht, da zu steil
- Entwässerung der Dachterrasse: kein Notüberlauf erkennbar, Belaaz. T. mit Bewuchs
- im Wohn-Esszimmer in der Südwestecke im Sockelbereich Stockfleckenbildung mit Feuchtigkeitsschaden, dieser würde immer auftreten, wenn es regnet, offensichtlich Undichtigkeit im Bereich des Anschlusses der Dachterrasse
- im KG fehlt z. T. der Wandbelag, der Bodenbelag fehlt insgesamt
- Pelletsheizung: Abdeckung Steuerungskasten fehlt, offensichtlich Störungsbeseitigung
- im KG Sockelbereich mit Putzschäden und Aussalzungen der ursprünglichen Bauzeit ca. der 60er Jahre entsprechend
- im hinteren Bereich der Tiefgarage: ein Schacht, welcher provisorisch mit einer Holzplatte bedeckt ist, in diesem steht Wasser sowie eine Tauchpumpe, welche mutmaßlich das Wasser abpumpen soll, Herkunft des Wassers unklar
- Balkon im 1. OG ist nicht nutzbar, da Absturzsicherung mangelhaft (OSB-Platte) nur provisorisch befestigt
- Mieten werden derzeit um ca. 10 % gekürzt aufgrund der Mängel
- Geländer an der Rampe und Außentreppe fehlt, Absturzgefahr! dringend, zumindest provisorisch, zu sichern
- Bewuchs im Bereich der Platten des Zugangs
- Eingangspodest und Treppe: Betonplattenbelag mit Bewuchs
- Wohnung im 1. OG konnte nicht besichtigt werden, daher Zustand unbekannt
- Treppenhaus Geländer fehlt

#### Hinweis:

Das Verkehrswertgutachten ist kein Schadensgutachten, insbesondere wurden keine Bauteilöffnungen vorgenommen oder die Funktion von haustechnischen Anlagen überprüft. Es fand auch keine detaillierte Untersuchung der Gebäude oder von Gebäudeteilen im Hinblick auf versteckte Mängel statt.

Erkennbare Schäden und Mängel, die den Verkehrswert über die der Bewertung zugrunde gelegte Restnutzungsdauer/Alterswertminderung hinaus beeinflussen oder die die Gebrauchstüchtigkeit einschränken, müssten gesondert bewertet werden.

Dies entspricht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr im Sinne von § 194 BauGB zur Bemessung des Verkehrswertes.

Ggf. ist ein gesondertes Gutachten notwendig, welches durch einen ö. b. u. v. Sachverständigen für Bauschäden zu erstatten wäre. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieser Verkehrswertermittlung.

## 4.25 Charakteristik des Gebäudes:

Dreifamilienwohnhaus im Wesentlichen der Bauzeit 2020 entsprechend (innen), (Erweiterung, Umbau, Aufstockung und Kernsanierung eines Siedlungshauses) jedoch mit z. T. erheblichen offenen Restarbeiten (aussen), sowie im Bereich der Aussenanlagen

# 4.26 <u>Beurteilung der Vermietbarkeit bzw. Verkäuflichkeit:</u>

eingeschränkt

#### 4.27 Sonstiges:

Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt.

Aufgrund des Baujahres, der Bauweise und der Beheizung des Gebäudes ist von einem zeitgemäßen Energiebedarf auszugehen.

### Hinweis:

Seit 01.05.2014 ist im Falle des Verkaufs oder der Vermietung ein Energieausweis vorzulegen.

#### 5. WERTRELEVANTE FAKTOREN

#### 5.1 MIETEINNAHMEN:

Lt. § 27 ImmoWertV wird der marktüblich erzielbare Ertrag der Ertragswertberechnung zugrunde gelegt. Aufgrund der Nutzungsmöglichkeit (vgl. Ziff. 2.2), des Zuschnitts und der Größe des Dreifamilienwohnhauses werden die marktüblich erzielbaren Mieteinnahmen wie folgt geschätzt, wobei die ausstehenden Instandhaltungen unterstellt werden.

	Wohnfläche qm	Wohnfläche qm			
Wohnung EG	133	X	10,50	1.397 €	
Wohnung OG	120	X	10,60	1.272€	
Wohnung DG	93	X	10,75	1.000€	
TG-Stellplätze	6 Stck	X	50,00	300 €	
Gesamt:				3.968€	

Das entspricht einer Jahresmieteinnahme von (x12)

47.619 €

#### 5.2 **BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN:**

Lt. § 32 ImmoWertV sind als Bewirtschaftungskosten die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckten Betriebskosten anzusetzen:

		Ein.	€/Einheit	
Verwaltungskosten	Wohnhaus	3	350	1.050€
	Tiefgarage	6	46	276€
		Wfl. gm	€/qm	
Instandhaltungskosten umlegbare Betriebskos		346	13,75	4.758 €
	Tiefgarage	Ein.	€/Einheit	
		6	104	624€
		% der	MML	
Mietausfallwagnis		2	47.619	952€
Bewirtschaftungskosten	(€/Jahr)			7.660 €

#### 5.3 **BODENWERT:**

Bodenrichtwert It. Hessischer Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation zum 01.01.2024 für ein durchschnittliches erschließungsbeitragsfreies Wohnbaugrundstück im Lagebereich:

650 €/am

Es wird eine stagnierende Bodenwertentwicklung zum Stichtag 21.11.2024 unterstellt.

Unter Berücksichtigung der Lage im Richtwertgebiet, des Grundstückszuschnittes, der hohen baulichen Ausnutzung und der Gegebenheiten wird ein Zuschlag in Höhe von rd. 5 % des Richtwertes in Ansatz gebracht.

Richtwert: 650 €/qm + rd. 5 % Anpassung ( +30 €/qm) = rd. 680 €/qm Der objektspezifische Bodenwert wird somit auf 680 €/am geschätzt

> 680 €/qm 465.120 € 684 am Х

#### 5.4 LIEGENSCHAFTSZINS:

Lt. § 21.2 ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird.

Laut Auskunft des Immobilienmarktberichtes Südhessen 2024 des Gutachterausschusses für Immobilienwerte im Amt für Bodenmanagement Heppenheim wird bei Mehrfamilienwohnhäusern mit 3 bis 6 Wohneinheiten im Bodenrichtwertbereich von 600 bis 799 €/qm ein Liegenschaftszinssatz

in Höhe von

1,60%

bis

3,40%

in Ansatz gebracht.

Aufgrund der Gegebenheiten (vgl. Ziff. 4.25 bis 4.27) wird der Liegenschaftszinssatz geschätzt auf

3.20%

#### 5.5 RESTNUTZUNGSDAUER (RND):

Lt. § 4.3 ImmoWertV ist als Restnutzungsdauer die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können.

Laut Anlage 1 der ImmoWertV wird bei gleichartigen Objekten eine Nutzungsdauer von 80 Jahren unterstellt.

Aufgrund der Gegebenheiten wird die wirtschaftl. Restnutzungsdauer auf 55 Jahre geschätzt, wobei die erfolgten Sanierungen auf Grundlage des Modelles zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Wohngebäuden bei "Modernisierung" gemäß Anlage 2 der ImmoWertV berücksichtigt worden sind, sowie die ausstehenden Instandhaltungen/Restarbeiten unterstellt werden.

#### 5.6 **BARWERTFAKTOR:**

Lt. § 34 ImmoWertV sind für die Kapitalisierung und Abzinsung Barwertfaktoren auf Grundlage der Restnutzungsdauer und des objektspezifischen Liegenschaftszinssatzes zugrunde zu legen.

Der jährlich nachschüssige Rentenbarwertfaktor für die Kapitalisierung (Kapitalisierungsfaktor) ist nach der folgenden Formel zu ermitteln:

Kapitalisierungsfaktor KF = 
$$\frac{q^n - 1}{q^n x (q - 1)}$$

Liegenschaftszins (lt. 5.4): 3.20% 55 Jahre Restnutzungsdauer (lt. 5.5): Kapitalisierungsfaktor: 25.723

#### 5.7 NORMALE HERSTELLUNGSKOSTEN:

Lt. § 36.2 ImmoWertV ist als Herstellungswert der Gebäude die Bruttogrundfläche (BGF) multipliziert mit dem der Bauart und Bauweise entsprechenden Grundflächenpreis (bez. auf 2010) zu ermitteln. Dabei werden die Kostenkennwerte der Anlage 4 der ImmoWertV entsprechend angesetzt.

Gebäudeart:

Mehrfamilienhaus mit 3 WE, Keller, 2 Vollgeschosse, ausgebautes DG

Die BGF des Gebäudes beträgt It. überschläglicher Berechnung

(s. Anlage 1):

586 qm

Der Kostenkennwert (NHK 2010) vergleichbarer Gebäude liegt bei 857 €/qm (s. Anlage 2).

Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten wird der Neubauwert auf aeschätzt.

860 €/am

Der Neubauwert der Tiefgarage wird auf geschätzt.

700 €/am

Zusätzlich sind die in der BGF-Berechnung nicht enthaltenen, werthaltigen Bauteile wie z.B. Balkons, Dachgauben, wie folgt zu berücksichtigen **Balkons** 

500 €/am

Hinweis: Einrichtungsgegenstände und Betriebseinrichtungen, die nicht wesentliche Bestandteile des Gebäudes sind, bleiben bei diesem Wertansatz unberücksichtigt.

#### 5.8 **BAUKOSTENINDEX:**

Die Herstellungskosten sind auf den Bewertungsstichtag zu indizieren, wobei die Indexreihen des Statistischen Bundesamtes für Wohngebäude Basisjahr 2010 = 100 zugrunde gelegt werden.

Zum Bewertungsstichtag liegt der Baukostenindex (Basis 2010) bei

184,7

#### 5.9 AUSSENANLAGEN:

Der Herstellungswert der Außenanlagen (Ziff. 3.16 + 3.17) wird auf der Herstellungskosten des Gebäudes geschätzt.

5.00%

### 5.10 ALTERSWERTMINDERUNGSFAKTOR:

Lt. § 38 ImmoWertV bestimmt sich die Wertminderung wegen Alters nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen.

Aufgrund des Alters und des Zustandes des Gebäudes (vgl. Ziff. 4.23 und 4.24) wird der Alterswertminderungsfaktor auf geschätzt.

0.6875

#### 5.11 SACHWERTFAKTOREN:

Lt. § 21.3 ImmoWertV geben Sachwertfaktoren das Verhältnis des vorläufigen marktangepassten Sachwertes zum vorläufigen Sachwert an. Die Sachwertfaktoren werden nach den Grundsätzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35 bis 38 auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorläufigen Sachwerten ermittelt.

Laut Auskunft des Immobilienmarktberichtes Südhessen 2024 des Gutachterausschusses für Immobilienwerte im Amt für Bodenmanagement Heppenheim wird bei Mehrfamilienwohnhäusem kein Sachwertfaktor ermittelt.

Aufgrund der Gegebenheiten (vgl. Ziff. 4.25 bis 4.27) wird der Sachwertfaktor geschätzt auf

0,90

# 5.12 <u>BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTÜCKSMERKMALE:</u>

Lt. § 8.3 ImmoWertV sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abweichen.

### Abschläge für Bauschäden bzw. ausstehende Instandhaltungen:

Die in Ziff. 4.24 aufgelisteten Bauschäden bzw. offenen Restarbeiten, die über das übliche Maß hinausgehen (sog. Instandhaltungsrückstau), sind nachfolgend mit Erfahrungswerten für die Sanierung berücksichtigt worden. Erst durch weitere Untersuchungen und den daraufhin zu erstellenden Kostenanschlag lassen sich die Kosten genau ermitteln. Dies ist jedoch nicht der Gegenstand dieser Verkehrswertermittlung, sondern wäre durch ein gesondertes Bauschadensgutachten abzudecken.

Hierbei ist zu beachten, dass bei einer Verkehrswertermittlung gemäß § 8.3 ImmoWertV keine realen Kosten, sondern marktgerechte Zu- und Abschläge zu berücksichtigen sind.

Instandhaltungsrückstau bzw. offene Restarbeiten (marktgerechter Ansatz)

120.000 € ca.

zzgl. Regiekosten und Unwägbarkeiten rd.

25% 30.000 €

### Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

-150.000€

Hinweis: Nachfolgende Berechnungen sind mittels elektronischer Datenverarbeitung erstellt. Durch evtl. Rundungsfehler der einzelnen Teilergebnisse sind nicht einzelne gerundete Teilergebnisse, sondern nur die Gesamtrechnung nachprüfbar.

#### **ERTRAGSWERTBERECHNUNG** 6.

6.1	Gebäudenutzung:	Mehrfamilienwo	ohnhaus	mit 3 WE		
6.2	Wohnfläche laut Anlage	1:				
	Wohnung EG Wohnung OG Wohnung DG TG-Stellplätze	133 qm 120 qm 93 qm 6 Stck	x x x x	10,50 €/qm 10,60 €/qm 10,75 €/qm 50 €/Stck	1.397 € 1.272 € 1.000 € 300 €	
6.3	Jahresrohmiete	12	x		3.968€	47.619 €
6.4	Bewirtschaftungskosten (I	t. Ziff. 5.2):				-7.660 €
6.5	Reinertrag:					39.959 €
6.6	Grundstücksgröße:	684 qm				
6.7	Bodenwert:	684 qm	x	680 €/qm	465.120 €	
6.8	Liegenschaftszinssatz:	3,20%				-14.884€
6.9	Reinertrag - Bodenertrag:					25.075 €
6.10	Gebäudeertrag: Liegenschaftszinssatz:	3,20% 1,032				
6.11	Restnutzungsdauer:	55	Jahre			
6.12	Barwertfaktor:	25,723				
6.13	Gebäudeertragswert:	(Ziff. 6.9 x 6.12)				645.019 €
6.14	Bodenwert:	684 qm	Х	680 €/qm		465.120 €
6.15	Vorläufiger Ertragswert:					1.110.139 €

(nachrichtlich)

SACHWERTBERECHNUNG

Vorläufiger Sachwert:

|Sachwertfaktor (s. Ziffer 5.11):

Vorläufiger, marktangepasster Sachwert:

7.13

7.14

7.15

7.

#### 7.1 Gebäudeart: 2 g. MfH mit ausgebautem DG und TG 7.2 Baujahr: ca. 1960, Umbau, Aufstockung und Kernsanierung ca. 2020 7.3 Restnutzungsdauer (lt. Ziff. 5.5): 55 Jahre 7.4 Normalherstellungskosten (NHK 2010) (vgl. Ziff. 5.7): 586 am 503.960 € 860 €/qm Zusätzliche, bei der BGF nicht erfasste werthaltige Bauteile Balkons 108 gm 500 €/am 54.000 € Χ Tiefgarage 135 gm 700 €/qm 94.500 € Х 652,460 € 7.5 Index zum Stichtag (Basis 2010 = 100): 184,7 7.6 Normale Herstellungskosten: (7.4 x 7.5) 1.205.094 € 7.7 Außenanlagen: 5.00% 60.255 € 7.8 Herstellungskosten: 1.265.348 € 7.9 Alterswertminderungsfaktor: 0,6875 7.10 Alterswertgeminderte durchschnittliche Herstellungskosten: 869.927 € 7.11 Grundstücksgröße: 684 am 7.12 **Bodenwert:** 684 am 680 €/am 465.120 €

1.335.047 €

1.201.542 €

0,90

#### 8. VERKEHRSWERTERMITTLUNG

§ 194 BauGB definiert den Verkehrswert wie folgt:

"Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

In der Regel orientiert sich bei Mehrfamilienhäusern der Verkehrswert am Ertragswert. Der Sachwert hat also nur nachrichtlichen Charakter.

Vorläufiger, marktangepasster Sachwert nachrichtlich (s. Ziff. 7.15): 1.201.542 €

Vorläufiger Ertragswert (s. Ziff. 6.15):

1.110.139 €

### Marktübliche Zu- und Abschläge:

Unter Berücksichtigung der Lage und Hauptausrichtung, des Gebäudezuschnittes und der Ausstattung, sowie unter Einbeziehung der rückläufigen Nachfragesituation des Teilmarktes ist ein Abschlag vom vorläufigen Ertragswert in Ansatz zu bringen.

Marktüblicher Abschlag:

rund:

-5%

-60.139 €

Der vorläufige Ertragswert inkl. marktüblichem Abschlag des unbelasteten Grundstückes ohne Aufwuchs beträgt somit

1.050.000 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (s. Ziff. 5.12)

-150.000€

Der Ertragswert des unbelasteten Grundstückes ohne Aufwuchs beträgt somit

900.000 €

Wie oben dargestellt, wird bei Mehrfamilienwohnhäusern der Verkehrswert vom Ertragswert abgeleitet, gentlich besonnt

Der Verkehrswert beträgt daher

Dipl.-Ing. Pan Hoffmann

Grundstucken

900.000 €

in Worten

neunhunderttausend Euro

h = ===== 0 = 0

Schleiermacherstraße 8 Telefon 06151-25980 64283 Darmstadt Telefax 06151-21622

Telefon 06151-25980 email@baugutachten.de Telefax 06151-21622 www.baugutachten.de

# Hinweis: Überschlägliche Berechnungen auf Grundlage der Pläne (s. Anlage zum Beischreiben)

# Berechnung der Grundstücksausnutzung:

Grundstücksgröße:	Parzelle	Nr.	101/6		684 qm
	Länge		Breite	Fläche	
Geschossflächen EG:					
\$ <del>-</del>	9,24	х	12,37	114,30	
	14,81	Х	8,50	125,84	
	9,81	х	5,00	49,03	289,17
GRZ=	289,17		684		0,42
Geschossflächen EG:	9,28	Х	16,64	154,42	
Geschossflächen OG:	9,40	Х	16,70	156,98	
Geschossflächen DG:					
0,75	9,40	Х	12,90	90,95	402,34
GFZw=	402,34	0	684		0,59

## Berechnung der Bruttogrundflächen (BGF):

### Wohngebäude inkl. KG, ohne IG

Summe der Bruttogrundflö	ichen Hau	s:	-		586 qm
Grundfläche DG:	9,40	Х	12,90	121,26	121,26
Grundfläche OG:	9,40	Х	16,70	156,98	156,98
Grundfläche EG:	9,28	Х	16,64	154,42	154,42
Grundfläche KG:	9,24	Х	16,64	153,75	153,75

### Tiefgarage (West)

Grundfläche EG inkl. Tiefgarage	289,17	
Geschossfläche EG ohne Tiefgarage	154,42	
	Differenz:	134,75
Summe der Bruttogrundflächen TG (West):		135 qm

# Zusätzliche werthaltige, bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile

### (z. B. Balkons, Dachgauben etc.)

Summe der zusätzlichen werthaltigen E	108 qm
Terrasse DG	32,40
Balkon OG	6,00
Terrasse EG	69,97

# Aufstellung der Wohnflächen:

(Maße It. Anlage 4)

inkl. 3	% F	'utza	bzu:	q
---------	-----	-------	------	---

EG:	Flur	9,57	9,28		
	Bad	6,28	6,09		
	Zimmer 1	11,18	10,84		
	Zimmer 2	21,62	20,97		
	Zimmer 3	19,17	18,59		
	Wohnen	22,57	21,89		
	Essen	15,02	14,57		
	Küche	10,98	10,65		
	WC	2,29	2,22		
	Terrasse zu 1/4	69,97	17,49		
	Summe der Wohnflächen Wohnung E	G rund:	133 qm		
OG:	Flur	9,57	9,28		
	Bad	6,38	6,19		
	Zimmer 1	11,46	11,12		
	Zimmer 2	19,00	18,43		
	Zimmer 3	17,28	16,76		
	Wohnen	28,98	28,11		
	Essküche	27,44	26,62		
	WC	2,34	2,27		
	Balkon zu 1/4	6,00	1,50		
	Summe der Wohnflächen Wohnung OG rund:				
DG:	Treppenpodest DG	2,57	2,49		
	Bad	5,06	4,91		
	Zimmer 1	9,91	9,61		
	Zimmer 2	14,04	13,62		
	Schrank	6,39	6,20		
	Wohnküche	47,39	45,97		
	WC	ca.	2.00		
	Terrasse zu 1/4	32,40	8,10		
	Summe der Wohnflächen Wohnung D	G rund:	93 gm		

Flächenverhältnis des Gebäudes

Summe der Wohnflächen insgesamt ca.

	Fläche	Fläche/	Fläche/
		WFL	BGFa
	qm	%	%
Wohnflächen	346	100,0%	59,0%
BGFa	586	169,4%	100.0%

346 gm

### Ermittlung der Kostenkennwerte gemäß Anlage 4 der ImmoWertV

Nach sachverständiger Würdigung werden die in Anlage 4 der ImmoWertV (Beschreibung für Gebäudestandards) angegebenen Standardmerkmale den zutreffenden Standardstufen zugeordnet. Eine Mehrfachnennung ist möglich, wenn die verwendeten Bauteile Merkmale mehrerer Standardstufen aufweisen, z.B. im Bereich Fußboden 50 % Teppichbelag und 50 % Parkett.

	Standardstufe					Wägungs-		
	1	2	3	4	5	anteil %	Kostenkennwert	
Außenwände			390	465		23	197	
Dächer			390	465		15	128	
Außentüren und Fenster				931		11	102	
Innenwände und -türen			780			11	86	
Deckenkonstruktion und Treppen			780			11 .	86	
Fußböden			780			5	39	
Sanitäreinrichtungen				931		9	84	
Heizung				931		9	84	
Sonstige technische Ausstattung			390	465		6	51	
Kostenkennwert (Summe)	a)			ă)			857	

(0.90)	780	931	1125	
Korrekturfaktor für Wohng				
(1.05)	866	1034	1250	
Korrekturfaktor für Grundri				
Gebäudeart 4.1		825	985	1190
Kostenkennwerte (€/qm B				



Bild 1: Ansicht von Nord-Osten

Dipl.-Ing. Pan Hoffmann Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstucken



Bild 2: Ansicht von Süd-Osten



Bild 3: Ansicht von Süd-Westen



Dipl.-Ing. Pan Hoffmann



Bild 4: Rückansicht von Westen



Bild 5: die Absturzsicherung der Terrasse zum Garten fehrt, der Belagnist nur im Bereich der Terrasse aufgebracht, ansonsten ist die Abdichtung der Tiefgaragendecke ohne Belag und ohne Schutz, z. 1. geflickt ständ



Bild 6: die Absturzsicherung der Terrasse zum Garten fehlt, der Belag ist nur im Bereich der Terrasse aufgebracht, ansonsten ist die Abdichtung der Tiefgaragendecke ohne Belag und ohne Schutz, z. T. geflickt




Bild 7: die Absturzsicherung der Terrasse zum Garten fehlt, der Beland ist nur im Bereich der Terrasse aufgebracht, ansonsten ist die Abdichtung der Tiefgaragendecke ohne Belag und ohne Schutz, z. Tz geflicktung von bebauter



Bild 8: seitlich zum Haus: Rampe Beton mit Betonplattenbelag, am Antritt der Rampe hat sich das Pflaster gesenkt, ca. 15 cm (Stolpergefahr), dringend zu egalisieren, im Bereich des Briefkastens ist auch das Pflaster gesenkt, hier ebenfalls Stolpergefahr



Bild 9: seitlich zum Haus: Rampe Beton mit Betonplattenbelag, am Antritt der Rampe hat sich das Pflaster gesenkt, ca. 15 cm (Stølpergefahr) dringend zu egalisieren, im Bereich des Briefkastens ist auch das Pflaster gesenkt, hier ebenfalls Stolpergefahr und unbebauten Grundstücken



Bild 10: die Rampe ist nicht behindertengerecht, da zu steil



Bild 11: im Wohn-Esszimmer in der Südwestecke im Sockelbereich Stockfleckenbildung mit Feuchtigkeitsschaden, dieser würde immertoffmann auftreten, wenn es regnet, offensichtlich Undichtigkeit im Bereich Bewertung von bebauten und unbebauten



Bild 12: im KG fehlt z. T. der Wandbelag, der Bodenbelag fehlt insgesamt

Grundstücken



Bild 13: Pelletsheizung: Abdeckung Steuerungskasten fehlt, offensichtlich Störungsbeseitigung

Dipl.-Ing. Pan Hoffmann

Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken



Bild 14: im KG Sockelbereich mit Putzschäden und Aussalzungen der ursprünglichen Bauzeit ca. der 60er Jahre entsprechend



Bild 15: im hinteren Bereich der Tiefgarage: ein Schacht, welcher provisorisch mit einer Holzplatte bedeckt ist, in diesem steht Wasser und eine Tauchpumpe, welche das mutmaßlich das Wasser abpumpen behäuter und unbehauten soll, Herkunft des Wassers unklar Grundstücken



Bild 16: im hinteren Bereich der Tiefgarage: ein Schacht, welcher provisorisch mit einer Holzplatte bedeckt ist, in diesem steht Wasser und eine Tauchpumpe, welche das mutmaßlich das Wasser abpumpen soll, Herkunft des Wassers unklar



Bild 17: Balkon im 1. OG ist nicht nutzbar, da Absturzsicherung mangelhaft (OSB-Platte) nur provisorisch befestigt

Dipl.-Ing. Pan Hoffmann

offentlich b

Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken



Bild 18: Balkon im 1. OG ist nicht nutzbar, da Absturzsicherung mangelhaft (OSB-Platte) nur provisorisch befestigt



Bild 19: Geländer an der Rampe und Außentreppe fehlt. Absturzgefahrt. dringend, zumindest provisorisch, zu sichern

Sachverständiger für Bewertung von bebauten Und unbebauten Grundstucken

#### 9. SCHLUSSBEMERKUNG

### 9.1 ERLÄUTERUNGEN ÜBER ANGABEN DER PARTEIEN:

Wenn Angaben oder Einlassungen nur von einer der anwesenden Parteien stammen, so wurden sie bei den Sachausführungen entsprechend gekennzeichnet. Gegebenenfalls müssen – nach erneuter Abklärung des Sachverhalts bei nicht vorliegenden vollständigen Angaben – Ergänzungen vorbehalten werden.

## 9.2 SACHVERSTÄNDIGENERKLÄRUNG

"Das obige Gutachten habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstattet."

Kostenrechnung ist getrennt erstellt.

Das Gutachten erhält erst nach voller Vergütung der zugehörigen Rechnung seine Gültigkeit.

### 9.3 HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Der Sachverständige haftet für Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur dann, wenn er oder seine Erfüllungsgehilfen die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben, jedoch nur dem Auftraggeber gegenüber.

Alle darüber hinausgehenden Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die Haftung des Sachverständigen ist – gleich aus welchem Rechtsgrund – auf 100.000,00 Euro Vermögensschaden für jeden Einzelfall beschränkt. Das gilt auch für Schäden, die bei einer Nachbesserung entstehen.

Als Gewährleistung kann der Auftraggeber zunächst kostenlose Nachbesserung des mangelhaften Gutachtens verlangen. Wird nicht innerhalb angemessener Zeit oder angemessen gesetzter Frist nachgebessert oder schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Auftraggeber Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Honorars (Minderung) verlangen.

Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung dem Sachverständigen schriftlich angezeigt werden.

Erfüllungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegen, verjähren nach fünf Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe des Gutachtens an den Auftraggeber bzw. bei Abnahme. Die Abnahme des Gutachtens gilt 7 Tage nach seiner Aufgabe zur Post bzw. bei Übergabe als erfolgt.

#### 9.4 **ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND:**

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausdrücklich Darmstadt vereinbart.

#### 9.5 **GUTACHTENUMFANG:**

Dieses Gutachten umfasst die unten angegebenen Seiten, Anlagen und Ausfertigungen. Eine Durchschrift befindet sich bei den Gutachterakten.

#### 9.6 **GUTACHTENAUSFERTIGUNGEN:**

4 Ausfertigungen sowie 1 pdf-Datei dieses Gutachtens gehen an folgende Anschrift:

Amtsgericht Darmstadt Postfach 11 09 51 64224 Darmstadt

Dies ist die (1. 4. Ausfertigung von 4 Ausfertigungen mit 26 Seiten und 3 Anlagen.

Stundstücken

Aufgestellt: Darmstadt, den

06.02.2025