

Anlage 6 Fotodokumentation des Bewertungsobjekts

Übersichtsplan zu den Fotos




Bild 1




Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 2



Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden

Bild 3



Blick auf den Hauseingang

Bild 4




Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden

Bild 5



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südwesten

Bild 6




Blick auf die angebaute Terrassenüberdachung (nicht werthaltig)

Bild 7




Blick auf die angebaute Terrassenüberdachung (nicht werthaltig)

Bild 8



Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordwesten (Teilansicht)

Bild 9



Blick auf die Hintereingangstüre

Bild 10



Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordwesten

Bild 11



Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden

Bild 12



Blick auf die Treppe zum Gartenbereich

Bild 13




Blick auf die Terrasse

Bild 14



Blick in den Gartenbereich auf Flurstück 14

Bild 15



Blick in den Gartenbereich auf Flurstück 14

Bild 16




Blick auf die Treppe zum Hauseingang

Bild 17



Blick in das Treppenhaus

Bild 18



Blick auf die Treppe zum Hintereingang

Bild 19



Blick auf die Hintereingangstüre

Bild 20



Blick in das WC im Treppenhaus

Bild 21



Blick in das Wohnzimmer

Bild 22



Blick in das Esszimmer

Bild 23




Blick in die Küche im Erdgeschoss

Bild 24



Blick auf Schimmelschäden in der Küche

Bild 25



Blick in das Bad im Erdgeschoss

Bild 26



Blick in ein Zimmer im Obergeschoss

Bild 27



Blick in ein Kinderzimmer im Obergeschoss (Nutzung tlw. als Kleintierstall)

Bild 28




Blick in das Bad im Obergeschoss

Bild 29



Blick auf die Dusche

Bild 30



Blick auf die Treppe zum Dachgeschoss

Bild 31



Blick in ein Zimmer im Dachgeschoss

Bild 32




Blick in eine Dachgaube

Bild 33




Blick in ein Zimmer im Dachgeschoss

Bild 34




Blick auf den Zählerschrank im Dachgeschoss

Bild 35




Blick in den Spitzboden mit defekter Einschubleiter

Bild 36



Blick auf die Kellertreppe

Bild 37



Blick auf die Gasheizung

Bild 38



Blick auf den Warmwasserspeicher

Bild 39



Blick in den Heizraum mit Warmwasserspeicher

Bild 40



Blick auf Feuchtigkeitsschäden im Keller

Bild 41



Blick in einen Kellerraum mit vorgemauerter Wand

Bild 42




Blick auf den Zustand der Entwässerungsleitungen im Keller

Bild 43



Blick in einen Keller

Bild 44



Blick auf die Gestaltung der Fensterrahmen

Bild 45



Blick auf den Balkon im Obergeschoss

Übersichtsplan zu den Fotos der Scheune / Garage




Bild 1



Blick auf die Zufahrt zum Grundstück von der Sachsenstraße

Bild 2



Blick auf die Garage / Scheune von Nordwesten

Bild 3



Blick auf die Garage / Scheune von Norden

Bild 4



Blick auf die Garage / Scheune von Nordosten

Bild 5



Blick auf die Garage / Scheune von Nordosten

Bild 6



Blick auf die Garage / Scheune von Osten

Bild 7



Blick auf die Garage / Scheune von Südosten

Bild 8



Blick auf die Garage / Scheune von Süden

Bild 9




Blick auf die Garage / Scheune von Süden

Bild 10



Blick auf die Garage / Scheune von Südwesten

Bild 11



Blick auf die angebaute Holzlege

Bild 12



Blick auf den Zugang zum Garten

Bild 13



Blick in den Garten Richtung Süden