



Bahnhofstraße (Bahnhofsvorplatz)



Südansicht von der Bahnhofstraße



Südansicht von der Bahnhofstraße



Schäden Dachkonstruktion



Ernst-Giller-Straße



Westansicht



Westansicht



Nordansicht



Durchfahrt zum Innenhof



Rückansicht



Rückansicht



Innenhof



Eingang Erdgeschoss



Fertigstellungsbedarf



Eingangsfur



Eingangsfur



Eingangsflur



Treppenhaus



Treppenhaus



Anmeldung Praxis Erdgeschoss



Wartebereich, Flur



fertigzustellendes Treppenhaus MVZ



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Treppe zum Kellergeschoss



WC



**Fertigstellungsbedarf
Installationsschacht**



**Fertigstellungsbedarf
Installationsschacht**



Praxisräume



Praxisräume



Treppe zum 1. Obergeschoss



Treppenhaus



Treppenhaus



Wartebereich MVZ 1. OG



Wartebereich MVZ



Wartebereich MVZ



WC



WC



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



WC



Praxisräume



Treppe zum 2. Obergeschoss



Treppenhaus



Eingang Bereich MVZ 2. OG

**Flur****Büros****Büros****WC**



Teeküche



Büro



WC



WC



Büro



Büro



Büro



Büro



Fertigsstellungsbedarf



nicht fertig gestellter Bereich



nicht fertig gestellter Bereich



nicht fertig gestellter Bereich




nicht fertig gestellter Bereich



**nicht fertig gestelltes Treppenhaus
MVZ**



Treppe zum 3. Obergeschoss



Treppenhaus



Eingang Praxis Gynäkologie



Empfang



Empfang



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



WC



WC



**Eingangsbereich Fitness und
Neurologie 1. Obergeschoss**



Foyer



WC



WC



Büro Fitness



Fitness



Fitness



Fitness



Eingang Neurologie



Empfang



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Dachundichtigkeiten



Praxisräume



PV-Anlage vor Fenster!



Praxisräume



Praxisräume



Praxisräume



Treppe zum 4. Obergeschoss



Treppenhaus



Leerstand 4. Obergeschoss



Leerstand



Leerstand



WC



WC



Leerstand



Leerstand



Leerstand



Leerstand



Leerstand



Leerstand



Physiotherapie



WC



WC



Physiotherapie



Physiotherapie



Physiotherapie



WC



WC



**Fertigstellungsbedarf im
Deckenbereich**



Physiotherapie



Physiotherapie



Physiotherapie



Dachvorsprung



WC



WC



WC



Treppe zum Dachgeschoss



Treppenhaus



Physiotherapie



WC



WC



Physiotherapie



Physiotherapie



Dachterrasse



Dachterrasse



Schäden Dachkonstruktion



Schäden Dachkonstruktion



WC



WC



Physiotherapie



Physiotherapie



Physiotherapie



**Instandhaltungsbedarf
Installationsschacht**



Dusche



Treppe zum Kellergeschoss



Heizungsanlage



Heizungsanlage



Kellergeschoss



Heizungsanlage



Kellergeschoss



Kellergeschoss



ehem. Labor



WC



WC



Hebeanlage