

**Gutachten-Nr. 202350**



**Bild 1, Straßenansicht von Nordwesten**



**Bild 2, Straßenansicht von Süden**

**Bild 3, Wohnhaus,  
Straßenansicht von  
Nordwestn**



**Bild 4, Wohnhaus, Straßenansicht von Südwesten**



**Bild 5, Wohnhaus, Ansicht von Südwesten**



**Bild 6, Garage, Stallgebäude, Straßenansicht von Westen**



**Bild 7, Stallgebäude, Straßenansicht von Südwesten**



**Bild 8, Stallanbau, offene Halle, Garage, Ansicht von Westen**



**Bild 9, Ansicht von Osten**



**Bild 10, Stallanbau, Ansicht von Westen**



**Bild 11, Garage, Straßenansicht von Südwesten**



**Bild 12, Garage, Ansicht von Nordwesten**



**Bild 13, Wohnhaus, Schäden in der Sockelbekleidung**



**Bild 14, Stallgebäude, Schäden in der Dacheindeckung: Unregelmäßigkeiten der Dachfläche, Ortgang, Vermoosung**



**Bild 15, Offene Halle, Vordach mit Schäden an der Eindeckung**



**Bild 16, Garage und straßenseitige Mauer, Schäden in der Sockelbekleidung**