EXPOSEE

zum Verkehrswertgutachten in der Zwangsversteigerungssache 640 K 64/23
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch

Objektart:	Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung und zwei Werkstatt-/ Garagengebäude
Adresse:	Bergstraße 9, 34253 Lohfelden, OT Crumbach
Baujahr:	Wohnhaus 1956, Werkstatt-/Garagengebäude 1957, Werkstattgebäude 1967
Wohn-/ Nutzflächen:	Wohnhaus 215 m ² , Werkstatt-/Garagengebäude 50 m ² , Werkstattgebäude 75 m ²
Grundstück:	798 m ² , M (gemischte Bauflächen)

Der **Verkehrswert** wurde zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2023 mit
rd. **325.000 €** ermittelt.

1. Allgemeine Angaben

Art des Bewertungsobjekts: Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung sowie zwei angrenzenden Werkstatt-/ Garagengebäuden

Objektadresse: Bergstraße 9, 34253 Lohfelden, OT Crumbach

Grundbuchangaben: Grundbuch von Crumbach Blatt 2266, laufende Nr. 1 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Crumbach, Flur 15, Flurstück 82, Gebäude- und Freifläche, Bergstraße 9, Größe 798 m²

2. Lage und Grundstücksbeschreibung

Bundesland: Hessen

Stadt/Gemeinde: Crumbach – Ortsteil der Gemeinde Lohfelden im nordhessischen Landkreis Kassel mit insgesamt rd. 3.500 Einwohnern; Kindertagesstätten, Grund- und Gesamtschule im Ort vorhanden; weiterführende Schulen befinden sich im angrenzenden Oberzentrum Kassel; durch Fachwerkhäuser geprägter historischer Ortskern; interkommunales Gewerbegebiet nahe der Bundesautobahn 7 mit 21 ha großer Gewerbefläche; insgesamt sehr gute Infrastruktur

überörtliche Anbindung: sehr gute Verkehrslage über die tangierende Bundesautobahn 7 sowie das in unmittelbarer Nähe befindliche Autobahnkreuz Kassel mit den Bundesautobahnen 7 und 49; das Stadtzentrum von Kassel befindet sich in ca. 6 km fußläufiger Entfernung; ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe in ca. 8 km Entfernung; insgesamt sehr gute öffentliche Verkehrsverbindungen

innerörtliche Lage: am Ortskernrand in relativ ruhiger Wohnlage direkt an den Lohfeldener Hauptfriedhof angrenzend

Art der Bebauung in der Straße und im Ortsteil: offene Wohnbebauung mit Ein- als auch Mehrfamilienwohnhäusern mit insgesamt städtischem Wohncharakter

Beeinträchtigungen: mittlere Immissionen durch die in der Nähe befindlichen Bundesstraße 7

geografische Ausrichtung: ungünstige Grundstücksausrichtung mit süd- und nordostseitiger Straßenanbindung und südwestseitigem Gartenteil

Gestalt/ Profil/ Größe: rechteckige Grundstücksform; ebenes Geländeprofil; 798 m²

Straßenart/-ausbau: grenzt als Eckgrundstück an die zweispurige asphaltierte, mäßig frequentierte Sammelstraße *Bergstraße* mit beidseitigen Gehwegen und an einen schmal asphaltierten Zufahrtsweg mit Pkw-Stellplätzen für Friedhofsbesucher des angrenzenden örtlichen Hauptfriedhofes

Erschließung: voll erschlossen; elektr. Strom, Internet, Telefon, Trinkwasser sowie Kanalanschlüsse Abwasser aus öffentl. Ver- und Entsorgung

Grenzverhältnisse: die Werkstattgebäude sind an nordseitiger Grenze legal grenzbebaut; sonst keine bekannt

Baugrund, Grundwasser: gewachsener, normal tragfähiger Baugrund (soweit augenscheinlich ersichtlich)

grundbuchlich gesicherte Belastungen: nur Zwangsversteigerung

Lasten: keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen; kein Einzeldenkmal und nicht Bestandteil einer Gesamtanlage; kein altlastenverdächtiger Standort; der betroffene Wohnraum unterliegt nicht den gesetzlichen Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes; keine

Erschließungskosten offen; sonst keine nicht eingetragenen Lasten und Rechte bekannt

Bebauungsplan: das Bewertungsobjekt befindet sich innerhalb des rechtgültigen Bebauungsplanes Nr. 1 „Zwischen Feldrain und Bergstraße“; Allgemeines Wohngebiet (WA); zweigeschossige Bebauung möglich

3. Gebäudebeschreibungen und Außenanlagen

Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung

Gebäudeart: unterkellertes eingeschossiges Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung im Dachgeschoss

Baujahr: 1956; Anbau 1963

Modernisierungen: Kunststofffenster, Außenputz (nach augenscheinlichen Erkenntnissen)

Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre (laut Modellansätze der ImmoWertV 2021)

Restnutzungsdauer: 19 Jahre

Erweiterungsmöglichkeiten: das Wohnhaus ist einschließlich des Spitzbodens vollständig ausgebaut; Erweiterungsmöglichkeiten sind sehr gering

Außenansicht: Strukturputz mit altrosa Anstrich, Natursteinsockel; insgesamt ansehnliches, relativ gutes Gesamterscheinungsbild

Bruttogrundfläche: 281 m²

Wohn-/ Nutzflächen: Kellergeschoss: 68 m²; Treppenhaus, Flur, Heizung, vier Kellerräume
Erdgeschoss: 75 m²; separates Treppenhaus, Hauptwohnung mit Flur, Küche, Bad, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Balkon
Dachgeschoss: 44 m²; separates Treppenhaus, Flur, Küche, Bad, Abstellraum, Wohnzimmer, drei Schlafzimmer
Spitzboden: 28 m²; Wohnraum (nicht bekannt)

Konstruktionsart: Mauerwerkkonstruktion

Geschosse: eingeschossig; Keller-, Erd- und ausgebautes Dachgeschoss; Spitzboden vermutlich ausgebaut

Fundamente: Beton/ Stahlbeton

Umfassungswände: 24 cm Mauerwerk; ohne Wärmedämmverbundsystem

Innenwände: 11,5 cm und 24 cm Mauerwerk

Geschossdecken: Stahlträgerdecke über Kellergeschoss, Holzbalkendecken über Erd- und Dachgeschoss

Treppen: nicht bekannt

Fenster: Kunststofffenster

Dachkonstruktion: laut Bauzeichnungen übliche Pfettenkonstruktion aus dem Baujahr mit Tonziegeldeckung

Dachform: Satteldach mit beidseitigen kleinen Dachgauben

Balkon/Terrasse: im Erdgeschoss überdachter Balkon ca. 11 m² groß; gepflasterter Freisitz sowie kleine gepflasterte Innenhoffläche

Wasserinstallation: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz

Abwasserinstallation: über öffentl. Ver- und Entsorgung

Elektroinstallation:	nicht bekannt
Heizung:	laut Baubeschreibung Ölzentralheizung
Besondere Bauteile:	keine augenscheinlich erkennbaren
Besonnung/ Belichtung:	normale natürliche Belichtung
Bauschäden/ Baumängel:	keine bekannt, keine nach dem äußeren Anschein erkennbar
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine bekannt
energetischer Gebäudezustand:	schlecht, ohne Wärmedämmverbundsystem; entspricht nicht heutigen hohen Anforderungen der EnEV; keine Energiepass
Bau- und Unterhaltungszustand:	solide Rohbaukonstruktion; noch zeitgemäßer Ausstattungs-standard zu vermuten (nach äußerem Erscheinungsbild)
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:	20 % Sicherheitsabschlag vom vorläufigen Gebäudesachwert wegen fehlender Innenbesichtigung (-18.861,75 €); sonst übliche Abzüge über die Baualtersklasse

Werkstatt-/ Garagengebäude

Gebäudeart:	nicht unterkellertes eingeschossiges Werkstattgebäude mit Pkw-Garage
Baujahr:	1957
Modernisierungen:	keine ersichtlichen

Gesamtnutzungsdauer:	40 Jahre (laut Modellansätze der ImmoWertV 2021 für Betriebs- und Werkstätten, Produktionsgebäuden)
Restnutzungsdauer:	10 Jahre (aufgrund der augenscheinlich erkennbaren noch soliden Bausubstanz)
Erweiterungsmöglichkeiten:	Erweiterungsmöglichkeiten sind sehr gering vorhanden
Außenansicht:	Strukturputz mit beigem Anstrich, relativ gutes Erscheinungsbild
Bruttogrundfläche:	95 m ²
Nutzflächen:	Erdgeschoss: Pkw-Garage 18 m ² ; Werkstatt 32 m ²
Konstruktionsart:	Mauerwerkkonstruktion

Geschosse:	eingeschossig; Erdgeschoss, nicht ausgebautes Dachgeschoss
Fundamente:	Stahlbeton-Streifenfundamente
Umfassungswände:	24 cm Mauerwerk; <u>ohne</u> Wärmedämmverbundsystem
Innenwände:	11,5 cm und 24 cm Mauerwerk
Geschossdecken:	Holzbalkendecke
Treppen:	nicht bekannt
Fenster:	einfach verglaste Holzfenster
Dachkonstruktion:	laut Bauzeichnungen übliche Pfettenkonstruktion aus dem Baujahr mit Tonziegeldeckung
Dachform:	Satteldach
Balkon/Terrasse:	ohne
Wasserinstallation:	zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz (über Wohnhaus angeschlossen)
Abwasserinstallation:	über öffentl. Ver- und Entsorgung (über Wohnhaus angeschlossen)
Elektroinstallation:	nicht bekannt
Heizung:	nicht bekannt
Besondere Bauteile:	keine augenscheinlich erkennbaren
Besonnung/ Belichtung:	normale natürliche Belichtung
Bauschäden/ Baumängel:	keine bekannt, keine nach dem äußeren Anschein erkennbar
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine bekannt
energetischer Gebäudezustand:	schlecht, ohne Wärmedämmverbundsystem; entspricht nicht heutigen hohen Anforderungen der EnEV; keine Energiepass
Bau- und Unterhaltungszustand:	solide Rohbaukonstruktion; noch zeitgemäßer Ausstattungs-standard zu vermuten (nach äußerem Erscheinungsbild)
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:	10 % Sicherheitsabschlag vom vorläufigen Gebäudesachwert wegen fehlender Innenbesichtigung (-2.917,24 €); sonst übliche Abzüge über die Baualtersklasse

Werkstattgebäude

Gebäudeart:	nicht unterkellertes eingeschossiges Werkstattgebäude mit Büroraum
Baujahr:	1967
Modernisierungen:	keine ersichtlichen
Gesamtnutzungsdauer:	40 Jahre (laut Modellansätze der ImmoWertV 2021 für Betriebs- und Werkstätten, Produktionsgebäuden)
Restnutzungsdauer:	15 Jahre (aufgrund der augenscheinlich erkennbaren noch soliden Bausubstanz)
Erweiterungsmöglichkeiten:	Erweiterungsmöglichkeiten sind sehr gering vorhanden
Außenansicht:	Strukturputz mit beigem Anstrich, gutes Erscheinungsbild
Bruttogrundfläche:	135 m ²

Nutzflächen:	Erdgeschoss: 75 m ² ; Heizungsraum, Werkstatt, Aufenthalt und Waschraum Mitarbeiter, Büro
Konstruktionsart:	Mauerwerkkonstruktion
Geschosse:	eingeschossig; Erdgeschoss, nicht ausgebautes Dachgeschoss
Fundamente:	Stahlbeton-Streifenfundamente
Umfassungswände:	24 cm Mauerwerk; <u>ohne</u> Wärmedämmverbundsystem
Innenwände:	11,5 cm und 24 cm Mauerwerk
Geschossdecken:	Holzbalkendecke
Treppen:	nicht bekannt
Fenster:	zweifachverglaste Kunststofffenster
Dachkonstruktion:	laut Bauzeichnungen übliche Pfettenkonstruktion aus dem Baujahr mit Tonziegeldeckung
Dachform:	Satteldach
Balkon/Terrasse:	ohne
Wasserinstallation:	zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz (über Wohnhaus angeschlossen)
Abwasserinstallation:	über öffentl. Ver- und Entsorgung (über Wohnhaus angeschlossen)
Elektroinstallation:	nicht bekannt
Heizung:	nicht bekannt
Besondere Bauteile:	keine augenscheinlich erkennbaren
Besonnung/ Belichtung:	normale natürliche Belichtung
Bauschäden/ Baumängel:	keine bekannt, keine nach dem äußeren Anschein erkennbar
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine bekannt
energetischer Gebäudezustand:	schlecht, ohne Wärmedämmverbundsystem; entspricht nicht heutigen hohen Anforderungen der EnEV; keine Energiepass
Bau- und Unterhaltungszustand:	solide Rohbaukonstruktion; noch zeitgemäßer Ausstattungs-standard zu vermuten (nach äußerem Erscheinungsbild)
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:	10 % Sicherheitsabschlag vom vorläufigen Gebäudesachwert wegen fehlender Innenbesichtigung (-7.995,00 €); sonst übliche Abzüge über die Baualtersklasse

Außenanlagen

Versorgungsanschlüsse vom öffentlichen Netz bis zum Hausanschluss; mit Gehwegplatten befestigte Zuwegung sowie Eingangstreppe im Eingangsbereich; bepflanzter Vorgarten sowie mit Kies befestigte Ausstellungsfläche; mit Rasen begrünter Innenhof sowie gepflasterte Zuwegung zu den Werkstätten und kleine gepflasterte Innenhoffläche; gepflasterter Freisitz; teils gepflasterte als auch gewachsene Lagerfläche im südwestlichem Gartenteil; straßenseits mit Stahlzaun eingefriedet, gartenseits ohne

4. Verkehrswert

325.000 € zum Wertermittlungstichtag 12.12.2023