

Anlage 5: Fotos

Seite 1 von 7



Südostansicht mit Eingangsbereich



Eingangsanbau mit Treppenanlage

Anlage 5: Fotos

Seite 2 von 7



Straßenansicht mit Stellplätzen



Südansicht, Zaunanlage (offensichtlich vom Nachbarn erstellt)

Anlage 5: Fotos

Seite 3 von 7



westlicher Grundstücksbereich, offensichtlich vom Nachbarn genutzt



Wildwuchs im hinteren Grundstücksbereich

Anlage 5: Fotos

Seite 4 von 7



EG-Zimmer im Rohbauzustand



EG-Zimmer mit Rohbauelektrik

Anlage 5: Fotos

Seite 5 von 7




Eingangsbereich mit Stahlbetontreppe im Rohbau



Zählerschrank mit Teilverkabelung

Anlage 5: Fotos

Seite 6 von 7



DG-Flur mit Lichtschächten



DG-Zimmer im Rohbau

Anlage 5: Fotos

Seite 7 von 7



Keller mit Bodenloch im Rohbauzustand



Kellerraum, tlw. Altbestand, tlw. Feuchtigkeitsschäden