



Abb. 7: durchhängender Kunststein-Sturz Wohnzimmerfenster



Abb. 8: Außentreppe gartenseitig (bedarf einer Kernsanierung)