

Gutachterausschuss für Grundstückswerte

Landesamt für Geoinformation undLandesvermessung Niedersachsen (LGLN)

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Oldenburger Straße 4, 26316 Varel

Tel. 04451 / 919-290 (Varel)

Regionaldirektion Aurich

Kurzfassung

des Gutachtens W2-231/2024

Zusammenstellung

Gemeinde: Stadt Wilhelmshaven

Straße, Hausnummer: Tonndeichstraße 48

Gemarkung: Rüstringen

Flur: 2

Flurstück: 5100/33

Gesamtfläche: 422 m²

Grundbuchbezirk: Wilhelmshaven

Grundbuchblatt: 35014 (Wohnungsgrundbuch)

Miteigentumsanteil: 66,773/1.000stel, verbunden mit dem Sondereigentum an

der Wohnung Nr. 12 (lt. Aufteilungsplan)

Der Gutachterausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2025 den Verkehrswert (Marktwert) des Wertermittlungsobjektes zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 16.01.2025 mit

<u>45.000 €</u>

ermittelt.

Besonderheiten: Der Wohnungsgrundriss entspricht nicht dem Aufteilungs-

plan; es werden Anteile aus dem Gemeinschaftseigentum

sowie der Nachbarwohnung Nr. 11 genutzt.

Die Räume im Spitzboden sind zu Wohnzwecken ausgebaut, obwohl dort nach der Teilungserklärung ein

Abstellraum vorgesehen ist; die lichte Raumhöhe im Spitzboden ist für einen Aufenthaltsraum gem. § 43 NBauO zu gering.

Es sind ausgebaute Räume im Spitzboden vorhanden, die aus brandschutztechnischer Sicht nicht als Wohnraum zu betrachten sind. Der Ausbau des Spitzbodens zu Wohnraum ist nach den vorliegenden Bauakten nicht genehmigt.

Lage

Das Wertermittlungsobjekt liegt im Stadtteil Heppens der Stadt Wilhelmshaven im Kreuzungsbereich von Mühlenweg und Tonndeichstraße. Beim Mühlenweg handelt es sich um eine innerörtliche Durchgangstraße; bei der Tonndeichstraße um eine Anliegerstraße.

In der Nachbarschaft des Wertermittlungsobjekts befinden sich überwiegend Mehrfamilienhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser unterschiedlicher Baujahre. In einem Umkreis von 1,2 km befinden sich mehrere allgemein- und berufsbildende Schulen, das Rathaus sowie der Kurpark.

Die nächstgelegene Fernstraße ist die Autobahn 29. Diese verbindet Wilhelmshaven über Oldenburg mit der Autobahn 1 bei Ahlhorn. Der nächste Autobahnanschluss ist die Anschlussstelle Wilhelmshaven (ca. 4,2 km Luftlinie).

Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich im Zentrum von Wilhelmshaven, ca. 1,3 km entfernt (Luftlinie).

Die Stadt Wilhelmshaven verfügt über einen Hafen, der tideunabhängig über eine Schleuse erreichbar ist. Weitere Umschlaganlagen für Massengut sowie der Containerhafen "JadeWeserPort" können ohne Passieren einer Schleuse von Seeschiffen angelaufen werden.

Gemeinschaftsanlage (Gebäude)

Gebäudeart: Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten und ehem. ein Kiosk

(jetzt: Abstellraum der Eigentümergemeinschaft)

Geschosse: Keller, Erdgeschoss, zwei Obergeschosse, Dachgeschoss

Unterkellerung: fast voll unterkellert

Dachgeschossausbau: voll ausgebaut

Baujahr: 1959

Baugenehmigungen: liegen lt. Bauakte für das Gebäude vor; Genehmigung zum

Ausbau der Dachgeschosse vom 04.10.1994; Genehmigung für Nutzungsänderung Kiosk zu Abstellraum vom 14.06.2016

Baumängel/Bauschäden: Es wurden keine sichtbaren Baumängel oder -schäden vorge-

funden, die über das normale Maß der Altersabschreibung ge-

hen.

Nach den Auflagen aus der Baugenehmigung vom 04.10.1994

(Ausbau DG) sind

• für die Lüftung des Treppenraumes an oberster Stelle

eine Öffnung vorzusehen

die Türen zum Spitzboden als T-30-Türen auszuführen

Beide Auflagen sind nicht erfüllt.

Wohnungseigentum Nr. 12

Geschoss: Dachgeschoss mit Abstellraum im Spitzboden (gemäß Tei-

lungserklärung)

Größe: Wohnfläche: gemäß Teilungserklärung: 56,49 m²

nach örtlichem Aufmass für den Anteil innerhalb der Abgrenzung für Einheit 12 im DG: ca. 53 m² (dieser Wert wird für die

Begutachtung angehalten)

Nutzfläche: nach örtlichem Aufmass für den Anteil innerhalb der Abgren-

zung für Einheit 12 im Spitzboden: ca. 5,8 m²

Raumaufteilung: siehe auch Grundrisse (am Ende des Kapitels)

DG: Wohnküche, Bad, Balkon, Abstellraum


Spitzboden: Flur, Arbeitszimmer, Schlafzimmer

Baumängel/Bauschäden: Feuchtigkeit im Mauerwerk der Balkonbrüstung und im Boden-


bereich des Balkons erkennbar; im Bad fehlende Abdeckung / fehlende Fliesen unterhalb der Duschtasse; Feuchtigkeitsschäden in der darunterliegenden Wohnung erkennbar

Grundriss Dachgeschoss

Quelle: Auszug aus dem Aufteilungsplan (überarbeitet)




Quelle: Darstellung nach örtlichem Aufmass (unmaßstäblich)




Grundriss Spitzboden

Quelle: Auszug aus dem Aufteilungsplan (überarbeitet)



Quelle: Darstellung nach örtlichem Aufmass (unmaßstäblich)



Fotos (aufgenommen am 10.01.2025)





