



Bild 61 - Kontrollschacht, Abwasser, geöffnet



Bild 62 - Außenbereich, Kontrollschachtumfeld





Bild 63 - Grundstückszugang seitlich, Gartenweg



Bild 64 - Zufahrt, Erschließung



Bild 65 - Hof, Stellplätze



Bild 66 - Gebäudeanschluss, Fuge offen






Bild 67 - Nebengebäude, Feuchtigkeitsschaden, Risse Mauerwerk



Bild 68 - Risse Mauerwerk



Bild 69 - Pumpenschacht



Bild 70 - Doppelgarage, Innenansicht





Bild 71 - Riss Bodenplatte Garage



Bild 72 - Außenbereich, Hof, Aufgrabung



Bild 73 - Außenansicht Obergeschoss, Fensterfront, Traufe



Bild 74 - Schaden Türanschluss, beschädigte Sockelleiste, Feuchtigkeitsschaden