



Bild 21 - Dachboden, Dampfsperre, Installationen



Bild 22 - Dachboden, Dachfenster, Dampfsperre, Ausbauzustand



Bild 23 - Treppenhaus, Fuge schadhaft



Bild 24 - Flur, Zugang Außenbereich



Bild 25 - Heizungskeller, Haustechnik



Bild 26 - Heizungsanlage, Gas-Brennwertgerät



Bild 27 - Warmwasserspeicher



Bild 28 - Heizkreisverteiler, Rohrleitungen



Bild 29 - Kellerraum, Feuchtigkeitsspuren




Bild 30 - Werkstatt



Bild 31 - Flur, Blick in Schlafraum



Bild 32 - Flur, Treppenaufgang



Bild 33 - Türzarge beschädigt, Bodenanschluss, Sockelbereich



Bild 34 - Flur, Bodenbelag Fugenbildung, fehlende Sockelleisten



Bild 35 - Riss Fliesenboden



Bild 36 - Revisionsöffnung Boden, Fliesenbelag



Bild 37 - Revisionsöffnung Boden, Fliesenbelag



Bild 38 - Zählerschrank



Bild 39 - Kellerraum



Bild 40 - Abstellraum