

11 Anlage 1, Fotodokumentation

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Darstellung der Fotostandorte




Foto 1 Ansicht von der Straßenseite



Foto 2 Ansicht von der Gartenseite



Festbrennstoffkessel



Ölheizkessel



Schadhafte Betonplatten im Garten



Schadhafter Beton in der Zufahrt zur Garage




Schadhafter Putz an der Garage




12 Anlage 2, Planunterlagen


Kellergeschoss



Erdgeschoss



Obergeschoss



Querschnitt

