

Foto 7



Ostgiebel Wirtschaftsbereich mit Rissbildungen im Mauerwerk

Foto 8



Innenansicht Wirtschaftsbereich mit Nutzung als Lager- und Unterstellgebäude

Foto 9



Nahansicht auf Ostgiebel Heuerhaus mit irreparablen Rissen im Mauerwerk

Foto 10



Nahansicht auf Westgiebel Heuerhaus mit irreparablen Rissen im Mauerwerk

Foto 11



Flurstücke 39/6 und 43/1, Flur 6, Gemarkung Backemoor

Foto 12



Flurstück 39/8, Flur 6, Gemarkung Backemoor, tatsächliche Nutzung als Ackerland, zulässige Nutzung Wohnbaufläche

Foto 13



Flurstück 39/7, Flur 6 mit 175 m² Wegfläche und 26 m² Ackerland

Foto 14



Flurstück 39/5, Flur 6 als Ackerfläche (16 m²) zwischen den Flurstücken 39/6 und 39/8

Foto 15



Flurstück 43/2, Flur 6, als Ackerfläche in gutem ackerbaulichen Zustand

Foto 16



Flurstück 105/3, Flur 6, als Grünlandfläche mit 78 m² Teichfläche (Geringstland)

Foto 17



Flurstück 121, Flur 6, als Grünlandfläche in gutem Bewirtschaftungszustand

Foto 18



Flurstück 49, Flur 8, Gemarkung Backemoor, in gutem Bewirtschaftungszustand