

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Nordwestansicht und Südwestansicht



Bild 4: Straßenansicht / Nordwestansicht und Südwestansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Detailfoto Rissbildungen im Giebelbereich



Bild 6: Detailfoto Rissbildungen im Giebelbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Hauseingang



Bild 8: Südwestansicht / Zufahrt zur Garage

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Rückansicht / Südostansicht /
Blick auf das Stallgebäude mit Gartenhausanbau und
überdachter Terrassenfläche



Bild 10: rückseitiger Terrassenanbau mit Überdachung

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Rissbildungen / Putzabplatzungen im Sockelbereich des Terrassenanbaus



Bild 12: Kelleraußentreppe

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Nordwestansicht der Garage / rückerseitiger Zugang zum Garten



Bild 14: Nordostansicht der Garage mit Abstellraum und anschließender rückerseitiger überdachter Terrasse

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Gartenfläche mit überdachter Terrasse hinter der Garage



Bild 16: Gartenfläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Stallgebäude

Durch den Unterzeichner wurde eine Innenbesichtigung der Gebäude auf dem Grundstück durchgeführt. Innenfotos durften jedoch nur für die Handakte des Unterzeichners angefertigt und nicht veröffentlicht werden.