


Fotos zum Haus Nr. 13



Elektrik / Unterverteilung im Treppenhaus



Treppe vom Dachgeschoss zum Obergeschoss



exemplarisch abgebildete Mängel / Schäden im Keller und an der Südfassade