



Bild 1 „Brölstraße“ (B478) in nördliche Richtung zum Kreisverkehr „Gartenstraße“ (B256) mit der Abzweigung der „Brölstraße“ (B 478)



Bild 2 „Brölstraße“ (B 478) in südliche Richtung zum Kreisverkehr „Talstraße“ und Richtung Ruppicheroth



Bild 3 Bewertungsobjekt „Brölstraße 67“ Frontansicht von Südosten / rechts Haus Nr. 65 in Grenzbebauung




Bild 4 Nördliche Giebelseite, hinten Nebengebäude in Grenzbebauung



Bild 5 Blick auf das Nebengebäude, davor einfacher Garten / rechts Haus Nr. 65



Bild 6 Befestigte Fläche/Stellplatz vor dem Haus auf Flurstück Nr. 562




Bild 7 Flurstück Nr. 562 in südliche Richtung mit überwachsenem Vorgarten



Bild 8 Zuwegung und Zufahrt zu den Häusern Nr. 69 – 71a auf Flurstück 415 / links Flurstück 107 Bewertungsobjekt ohne Zugang



Bild 9 Bewertungsobjekt Haus Nr. 67, Südgiebel und Garten südseitig / Ansicht von Flurstück 415 bei Haus Nr. 69 aus Südwesten



Bild 10 Südgiebel und Hecken im Garten an der Grenze nach Süden



Bild 11 Einzig mögliche Ansicht der grenzständigen und zugewachsenen Rückseite



Bild 12 Rückseite mit Dach / Überdachter Freisitz mit Klaritplatten gedeckt / Alte Kunststoffrinne und Bewuchs auf dem Dach




Bild 13 Nordgiebel, Schäden an Fassadenverkleidung, Holzwerk am Ortgang und Fensterfaschen sowie Fenster und Rolläden




Bild 14 Schadhafes Fenster, Fensterfaschen und Holzfensterbank Frontseite rechts



Bild 15 Eben solche Schäden am Fenster Frontseite Mitte neben der Haustür



Bild 16 Starke Witterungsschäden an der Haustür und Türfaschen



Bild 17 Schadhafte Zugangstreppe an der Haustür



Bild 18 Schäden am Sockel und den Fassadenplatten



Bild 19 Schäden an der Eindeckung des Ortgangs am Nordgiebel vorne



Bild 20 Stark schadhafte altes Dachflächenfenster vorne



Bild 21 Stark schadhafter Schornsteinkopf / rechts Dachreiter Strom / darunter alte Glasziegel



Bild 22 Schäden an der Ortgangdeckung Südseite vorne



Bild 23 Schäden am Südgiebel und dem dortigen Fenster



Bild 24 Südgiebel mit Schäden am Holzwerk des Ortgangs und der Verschieferung



Bild 25 Details Schieferschäden Südgiebel und Schäden an den Fensterfaschen



Bild 26 Schadhafter Zaun Südwestecke und darüber schadhafte Verbretterung



Bild 27 Bewuchs des Daches und schadhafte Plastikrinne + Fallrohr



Bild 28 Schadhafte Holzwerk und desolante alte Markise



Bild 29 Mängel und Schäden an der Grenzmauer des Gartens südseitig



Bild 30 Details Verwitterter Holzzaun und hinten desolater Markise

Da das Objekt von der Rückseite nicht zugänglich war, können keine besseren Aufnahmen der Rückseite beigefügt werden.

Ohne Innenbesichtigung gibt es auch keine Innenaufnahmen.