



Bild 1 Ortsstraße „Oberbech“ in nördliche Richtung zur Landstraße L 338



Bild 2 Ortsstraße „Oberbech“ in südliche Richtung in das Dorf



Bild 3 Örtlicher Weg, Flurstück 104, links Nr. 1, hinten Nr. 3, rechts Nr. 5



Bild 4 Weg Flurstück 104 zu Flurstück 150 hinten



Bild 5 Blick vom Tor am Weg in Flurstück Nr. 150



Bild 6 Blick aus dem OG auf Haus Nr. 1 und das Tor zum Weg / in der Mitte
Entlüftung der Verrieselung



Bild 7 Blick aus das Bewertungsobjekt „Oberbech 3“ Wohnhaus



Bild 8 Frontansicht des Fachwerkhouses Nordseite



Bild 9 Giebelseite Nordosten



Bild 10 Nebengebäude ehem. Werkstatt auf der Rückseite von Haus Nr. 5 auf Flurstück 103 / rechts Toranlage zum Weg



Bild 11 Nordseite des Nebengebäudes



Bild 12 Dach, links Nebengebäude, rechts Haus Nr. 5



Bild 13 Nordseite des Nebengebäudes, hinterer desolater Holzschuppen



Bild 14 Ansicht aus südlicher Richtung bei Haus Nr. 7



Bild 15 Aus südlicher Richtung, links Nr. 5 und Nebengebäude, rechts Nr. 3



Bild 16 Blick vom Wohnhaus Nr. 3 in nördl. Richtung auf Anbauten von Haus Nr. 1



Bild 17 Blick vom Haus in die Nordecke/Spitze zu Flurst. 149 + 106




Bild 18 Böschung an der Nordostseite zu Flurstück 106, Freileitung



Bild 19 Freifläche hinter dem Ostgiebel, Blick auf Flurstück 161



Bild 20 Böschung hinten zu Flurstück 106



Bild 21 Steuereinheit der vollbiologischen Klärgrube



Bild 22 Kontrollschacht Entwässerung



Bild 23 Garten nach Nordwesten in die Spitze; alte Außenleuchte



Bild 24 Ebenso Garten in nördliche Richtung



Bild 25 Blick Richtung Weg 104 mit neuer Toranlage



Bild 26 Zwei Eingänge zum Wohnhaus mit Überdachung / nur linke Tür nutzbar



Bild 27 Genutzter Hauseingang links



Bild 28 Beispiel für restliche alte Holzfenster auf der Ostseite



Bild 29 Südgiebel mit Kunstschiefer, neuen Fenstern und neuer Dachdeckung / Kleinschäden Schiefer und Holzwerk, nicht zu definierende offene Kabel



Bild 30 Beispiel für desolates Mauerwerk am Nebengebäude frontseitig



Bild 31 Nicht zu definierendes offenliegendes Entwässerungsrohr



Bild 32 Weitere Fassadenschäden Nebengebäude / Alte desolate Fenster + Tür



Bild 33 Erhebliche Schäden an der Holzkonstruktion.



Bild 34 Sockelschäden an der linken Tür



Bild 35 Provisorische Sicherung der Fachwerkwand



Bild 36 Sockelschäden am Nebengebäude



Bild 37 Schadhafte Türeinfassung der linken Tür und Sockelschäden



Bild 38 Schäden an der Türüberdachung



Bild 39 Schäden am Leuchtenbord und darunter Fachwerkschaden



Bild 40 Beispiel für Schäden am Holzfachwerk



Bild 41 Weiter Fachwerkschäden und Schäden der Ausfachung



Bild 42 Diverse Schäden am Ostgiebel



Bild 43 Holzschäden in der Giebelspitze



Bild 44 Schäden am Sockel Whs. Ostseite



Bild 45 Beispiel für schadhaften Grundbalken Ostseite Whs und Risse der Ausfachung



Bild 46 Weitere Sockelschäden am Wohnhaus