

Objekt : Am Moosstein 3, 51570 Windeck-Dattenfeld



Straßenansicht



Objekt : Am Moosstein 3, 51570 Windeck-Dattenfeld



Gartenansicht



Objekt : Am Moosstein 3, 51570 Windeck-Dattenfeld



Balkon



Objekt : Am Moosstein 3, 51570 Windeck-Dattenfeld



Fenster



Objekt : Am Moosstein 3, 51570 Windeck-Dattenfeld



typisierende Innenaufnahmen



Objekt : Am Moosstein 3, 51570 Windeck-Dattenfeld



Kelleraußentreppe; Rissbildung

