



Foto Nr. 1: Straßenfassade Liboriusstraße / Dresdener Straße



Foto Nr. 2: Straßenfassade Dresdener Straße 28



Foto Nr. 3: Gartenfassade



Foto Nr. 4: Gartenfassade



Foto Nr. 5: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 6: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 7: Gartenanlage




Foto Nr. 8: Dresdener Str. 28, Gemeinschaftstreppe, Hauseingang



Foto Nr. 9: Dresdener Str. 28, Hauseingang



Foto Nr. 10: Dresdener Str. 28, Gemeinschaftstreppe



Foto Nr. 11: Dresdener Str. 28, Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG,
Elektronterverteilung



Foto Nr. 12: Dresdener Str. 28, Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG,
Eingang ETW Nr. 16



Foto Nr. 13: Dresden Str. 28, Gemeinschaftstreppe, Feuchteschäden



Foto Nr. 14: Dresden Str. 28, Gemeinschaftstreppe zum Dachgeschoss



Foto Nr. 15: Dresdener Str. 28, Gemeinschaftstreppe Dachgeschoss




Foto Nr. 16: Dresdener Str. 28, Gemeinschaftstreppe Dachgeschoss,
Rissbildung



Foto Nr. 17: Dresdener Str. 28, Dachboden



Foto Nr. 18: Dresdener Str. 28, Dachboden, Kaminzug



Foto Nr. 19: Dresdener Str. 28, Dachboden



Foto Nr. 20: Dresdener Str. 28, Dachboden



Foto Nr. 21: Dresdener Str. 28, Dachboden



Foto Nr. 22: Dresdener Str. 28, Zugang Dachboden



Foto Nr. 23: Dresdener Str. 28, Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 24: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 25: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Flur




Foto Nr. 26: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Kabelanschluss



Foto Nr. 27: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Kellerraum zur ETW Nr. 16



Foto Nr. 28: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Mülltonnenabstellraum



Foto Nr. 29: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Kelleraußeneingang



Foto Nr. 30: Dresdener Str. 28, Kellergeschoss, Stromhausanschlüsse