



Foto Nr. 47: Gemeinschaftstreppenhaus, 2. OG, Eingang WE Nr. 3 links



Foto Nr. 48: Gemeinschaftstreppenhaus, 2. OG, Eingang WE Nr. 4 rechts




Foto Nr. 49: Gemeinschaftstreppenhaus, Treppe zum Dachgeschoss



Foto Nr. 50: Gemeinschaftstreppenhaus, Dachgeschoss



Foto Nr. 51: Gemeinschaftstreppenhaus, Dachgeschoss, Abstellraum Treppenpodest



Foto Nr. 52: Gemeinschaftstreppenhaus, Dachgeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 53: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Eingang




Foto Nr. 54: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Elektrounterverteilung, Diele links



Foto Nr. 55: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Diele links



Foto Nr. 56: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Raum 1



Foto Nr. 57: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Raum 2 / Feuchteschäden



Foto Nr. 58: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Raum 2 / Feuchteschäden




Foto Nr. 59: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Flur rechts, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 60: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Flur rechts



Foto Nr. 61: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Raum 3



Foto Nr. 62: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Abstellraum



Foto Nr. 63: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Küche



Foto Nr. 64: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Wohnraum




Foto Nr. 65: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Diele / Gasanschluss



Foto Nr. 66: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Bad



Foto Nr. 67: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Bad



Foto Nr. 68: Dachgeschoss, WE Nr. 5, Raum 4



Foto Nr. 69: Gemeinschaftstreppe, Dachgeschoss



Foto Nr. 70: Dachboden



Foto Nr. 71: Anbau, Erdgeschoss, Küche



Foto Nr. 72: Anbau, Erdgeschoss, Heizungsanlage



Foto Nr. 73: Anbau, Erdgeschoss, Küche



Foto Nr. 74: Anbau, Erdgeschoss, Küche / Eingang



Foto Nr. 75: Anbau, Erdgeschoss, Flur



Foto Nr. 76: Anbau, Erdgeschoss, Flur, Gaszähler



Foto Nr. 77: Anbau, Erdgeschoss, Bad




Foto Nr. 78: Anbau, Erdgeschoss, Raum 1




Foto Nr. 79: Anbau, Erdgeschoss, Raum 1



Foto Nr. 80: Anbau, Erdgeschoss, Raum 2



Foto Nr. 81: Anbau, Erdgeschoss, Raum 2



Foto Nr. 82: Anbau, Erdgeschoss, Raum 2




Foto Nr. 83: Anbau, Erdgeschoss, Raum 3



Foto Nr. 84: Anbau, Erdgeschoss, Raum 3

Florastraße 99a



Foto Nr. 85: Hauseingang



Foto Nr. 86: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss



Foto Nr. 87: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 88: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Elektroverlegung




Foto Nr. 89: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss



Foto Nr. 90: WE Nr. 1, Erdgeschoss links, Eingang




Foto Nr. 91: WE Nr. 1, Erdgeschoss links, Küche



Foto Nr. 92: WE Nr. 1, Erdgeschoss links, Duschbad



Foto Nr. 93: WE Nr. 1, Erdgeschoss links, Duschbad



Foto Nr. 94: WE Nr. 1, Erdgeschoss links, Kinderzimmer




Foto Nr. 95: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss



Foto Nr. 96: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Wohnraum




Foto Nr. 97: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Diele




Foto Nr. 98: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Eingang



Foto Nr. 99: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Küche / Feuchteschäden




Foto Nr. 100: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Schlafzimmer



Foto Nr. 101: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Duschbad



Foto Nr. 102: WE Nr. 2, Erdgeschoss rechts, Duschbad




Foto Nr. 103: Gemeinschaftstreppe




Foto Nr. 104: Gemeinschaftstreppe, Abstellraum Treppenpodest



Foto Nr. 105: Gemeinschaftstreppe, Dachgeschoss



Foto Nr. 106: Gemeinschaftstreppe, Dachgeschoss



Foto Nr. 107: WE Nr. 3, Dachgeschoss links, Eingang



Foto Nr. 108: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Eingang



Foto Nr. 109: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Bad



Foto Nr. 110: WE Nr. 4, Dachgeschoss rechts, Bad