

Bild 1: Umgebungsbebauung Hörder Straße Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Hörder Straße Richtung Südwesten



Straßenansicht Hörder Straße / Südwestgiebel und Südostansicht des Bild 3: Gebäudes sowie Hoffläche



Bild 4: Straßenansicht Hörder Straße / Südostansicht





Bild 5: Straßenansicht Hörder Straße / Südostansicht und Nordostgiebel



Bild 6: Straßenansicht Mittelstraße / Nordwestansicht

Gutachten - Nr.:

Seite 4 von 23



Bild 7: Zufahrtstor von der Mittelstraße zur rückseitigen Hoffläche



Bild 8: rückseitige Hoffläche



Bild 9: rückseitige Hoffläche / Blechgarage auf dem Grundstück



Bild 10: Kelleraußentreppe



Bild 11: Kellerflur



Bild 12: Kellerflur



Bild 13: Versorgungsanschlüsse im Keller / Gasuhren




Bild 14: Abstellkeller Whg. EG links / Heizung der Wohnung



Bild 15: Hauseingang und Treppenhaus



Bild 16: Elektrounterverteilung im Treppenhaus

Gutachten - Nr.:

Fotobeschreibung Anlage 2:



Bild 17: Wohnung Erdgeschoss links / Eingangsflur



Bild 18: Elektrounterverteilung der Wohnung



Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: Schlafzimmer



Bild 20: Schlafzimmer



Bild 21: Badezimmer



Bild 22: Badezimmer

Gutachten - Nr.:

Seite 12 von 23



Bild 23: Wohnraum



Bild 24: Küche



Bild 25: Abstellraum



Bild 26: Wohnung 1. Obergeschoss rechs / Verteilerdiele




Bild 27: Schlafzimmer



Bild 28: Küche



Bild 29: Wohnzimmer



Bild 30: Badezimmer

Gutachten - Nr.:

Seite 16 von 23




Bild 31: Treppe ins Dachgeschoss



Bild 32: Elektrounterverteilung im Treppenhaus



Bild 33: Wohnung Dachgeschoss rechts / Badezimmer



Bild 34: Standplatz für Waschmaschine im Bad



Bild 35: elektr. Durchlauferhitzer im Bad



Bild 36: Küche





Bild 37: Schlafzimmer



Bild 38: Gasetagenheizung der Wohnung



Bild 39: Treppenhaus



Bild 40: Treppe zum Dachboden



Bild 41: Dachboden



Bild 42: Dachboden



Bild 44: Dachboden




Bild 38: Dachboden



Bild 45: versotteter Kamin im Dachboden



Bild 46: versotteter Kamin im Dachboden