

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Nordwesten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Südosten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Nordostansicht



Bild 4: Straßenansicht / Nordostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Nordwestansicht der Garage und Giebel ZFH



Bild 6: Rückansicht / Südwestansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: rückseitiger Terrassenbereich Wohnung links mit Abgangstreppe in den Keller



Bild 8: Abgangstreppe in den Keller

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Heizungraum Whg. links / Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich



Bild 10: Feuchtigkeitsschäden im Wandbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Kelelraum



Bild 12: Feuchtigkeit im Außenwandbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Versorgungsanschlüsse im KG



Bild 14: Elektronterverteilung

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Heizung Wohnung rechts



Bild 16: Blick in den Garten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Terrassenfläche mit Blick in den Garten



Bild 18: Gartenansicht der Garage Nordwest und Südwestansicht / rückseitiges Auffahrtstor

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: Blick in die Garage - Richtung Garten



Bild 20: Blick in die Garage - Richtung Straße mit seitlicher Ausgangstür

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 21: Wohnung links / Eingangsflur



Bild 22: Gästebad im EG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 23: Gästebad EG



Bild 24: Wohnraum EG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 25: Elektrounterverteilung der Wohnung



Bild 26: Küche EG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 27: Küche EG



Bild 28: Wohnraum mit Treppe ins DG

Anlage 2: Fotobeschreibung




Bild 29: Treppe ins DG



Bild 30: Badezimmer im DG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 31: Bad im DG



Bild 32: Dusche im Bad

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 33: Schlafzimmer DG



Bild 34: Einschubtreppe zum Spitzboden / Klimagerät im Schlafzimmer

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 35: Ankleide im DG



Bild 36: weiterer Schlafraum im DG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 37: Schlafraum DG



Bild 38: Spitzboden

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 39: Spitzboden



Bild 40: Blick in den Garten über überdachten Terrassenbereich

In der Wohnung rechts konnte nur das EG und KG besichtigt werden. Die Räume im-Dachgeschoss waren nicht zugänglich. Fotos der besichtigten Räume dürfen nur für die Handakte des Unterzeichners verwandt – jedoch nicht veröffentlicht werden.