

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten



Bild 2: Umgebungsbebauung Nordosten

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Nordostgiebel und Nordwestansicht



Bild 4: Straßenansicht / Nordwestansicht u. Südwestgiebel

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Nordwestansicht



Bild 6: Straßenansicht / Nordostgiebel Rissbildungen der Fassade, erkennbar verschmiert / Schäden Dachüberstand

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Hauseingang Otto-Hue-Str. 21



Bild 8: freiliegende Bewehrung im Eingangsbereich

**Eine Besichtigung des Gebäudes sowie der zu bewertenden Wohnung Nr. 5 wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.**